

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年10月15日

リコール届出番号	2633	リコール開始日	平成22年10月16日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役 鈴木 修 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	後写鏡（ドアミラー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ドアミラーにおいて、ドアミラー本体とベースを締結するネジに緩み止めが無い ため、使用過程における振動や強めの外力によるへたりにて当該ネジが緩み、そのま まの状態で使用を続けると、最悪の場合、ドアミラー本体がベースから外れ、後方 の交通状況等が確認できなくなるおそれがある		
改善措置の内容	全車両、ドアミラー本体とベースを連結しているネジを接着剤付に交換し、 規定トルクで締付ける。		
不具合件数	77件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No.2633のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-ZC71S	スイフト	ZC71S-400049 ~ ZC71S-479929 平成19年5月7日 ~ 平成21年5月12日	31,086	
			ZC71S-550003 ~ ZC71S-563528 平成21年5月12日 ~ 平成21年9月17日	13,515	
	DBA-ZC11S		ZC11S-400008 ~ ZC11S-406360 平成19年5月7日 ~ 平成21年5月6日	2,707	
			ZC11S-550001 ~ ZC11S-551012 平成21年5月12日 ~ 平成21年9月16日	1,012	
	DBA-ZD11S		ZD11S-400007 ~ ZD11S-409799 平成19年5月7日 ~ 平成21年5月6日	3,861	
			ZD11S-550002 ~ ZD11S-551227 平成21年5月12日 ~ 平成21年9月15日	1,226	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考		
スズキ	DBA-ZC21S	スイフト	ZC21S-400015 ~ ZC21S-402948 平成19年5月7日 ~ 平成21年4月28日	2,934			
	DBA-ZD21S		ZD21S-400010 ~ ZD21S-400677 平成19年5月7日 ~ 平成21年4月28日	668			
	CBA-ZC31S		ZC31S-200021 ~ ZC31S-212304 平成19年5月8日 ~ 平成21年4月28日	12,284			
			ZC31S-250002 ~ ZC31S-250841 平成21年5月25日 ~ 平成21年9月16日	840			
スズキ	DBA-YA11S	S X 4	YA11S-106978 ~ YA11S-111516 平成19年6月1日 ~ 平成20年9月30日	4,539			
			YA11S-200001 ~ YA11S-203123 平成20年10月2日 ~ 平成21年4月24日	3,123			
	DBA-YB11S		YB11S-103354 ~ YB11S-105188 平成19年6月1日 ~ 平成20年9月27日	1,835			
			YB11S-200001 ~ YB11S-200660 平成20年10月2日 ~ 平成21年4月24日	660			
	DBA-YC11S		YC11S-100021 ~ YC11S-101351 平成19年7月2日 ~ 平成20年9月30日	1,329			
			YC11S-200001 ~ YC11S-200473 平成20年10月2日 ~ 平成21年4月24日	473			
	CBA-YA41S		YA41S-101242 ~ YA41S-101609 平成19年6月1日 ~ 平成20年9月30日	368			
			YA41S-200001 ~ YA41S-200143 平成20年10月1日 ~ 平成21年4月24日	143			
	CBA-YB41S		YB41S-100970 ~ YB41S-101350 平成19年6月1日 ~ 平成20年9月24日	381			
			YB41S-200001 ~ YB41S-200104 平成20年10月6日 ~ 平成21年4月24日	104			
	スズキ		DBA-MF22S	MRワゴン	MF22S-232151 ~ MF22S-233327 平成21年5月6日 ~ 平成21年6月3日	1,142	ターンライト付きドアミラー仕様車は対象外
					MF22S-310001 ~ MF22S-315007 平成21年6月1日 ~ 平成21年9月11日	4,745	
CBA-MF22S		MF22S-625765 ~ MF22S-625824 平成21年5月6日 ~ 平成21年5月29日	60				
		MF22S-640001 ~ MF22S-640331 平成21年6月1日 ~ 平成21年9月10日	235				
スズキ	DBA-HG21S	セルボ	HG21S-180003 ~ HG21S-181953 平成21年5月6日 ~ 平成21年9月10日	770	ターンライト付きドアミラー仕様車は対象外		
			HG21S-420003 ~ HG21S-420575 平成21年5月6日 ~ 平成21年9月11日	371			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	CBA-HG21S	セルボ	HG21S-530002 ～ HG21S-530190 平成21年5月6日 ～ 平成21年9月11日	70	ターンライト付きドアミラー仕様車は対象外
			HG21S-670002 ～ HG21S-670137 平成21年5月6日 ～ 平成21年9月10日	136	
ニッサン	DBA-MG22S	モコ	MG22S-296862 ～ MG22S-299105 平成21年5月6日 ～ 平成21年6月4日	2,231	ターンライト付きドアミラー仕様車は対象外
			MG22S-310001 ～ MG22S-327136 平成21年6月1日 ～ 平成21年9月11日	17,120	
	CBA-MG22S		MG22S-629629 ～ MG22S-629703 平成21年5月6日 ～ 平成21年5月29日	75	
	(計 17 型式)	(計 5 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年5月7日～平成21年9月17日	110,043 台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。