



平成25年4月26日
水管理・国土保全局治水課

近年の堤防盛土施工箇所における堤防のり面の臨時点検の実施について

平成25年4月2日から7日にかけての降雨により、荒川の堤防の裏のり面（人家側の斜面）で土砂流出が起これ、一般被害が生じる事案が発生しました。

これらの被災箇所は、工事竣工直後で芝が十分活着していない箇所であり、勾配が1：2（高さ：幅）程度と急で、天端や周辺の裏のり面からの雨水が集中していた等の特徴がみられることから、全国の直轄管理河川を対象に、同様の特徴を有する堤防裏のり面の臨時点検を行い、必要に応じて出水期までに対策を実施します。

（問い合わせ先）

国土交通省 水管理・国土保全局 治水課

課長補佐 長田 仁（内線 35622）

代表 03-5253-8111

直通 03-5253-8450

FAX 03-5253-1604

堤防のり面の土砂流出状況

