

平成25年5月30日
水管理・国土保全局治水課

近年の堤防盛土施工箇所における 堤防のり面の臨時点検結果及び対策について

平成25年4月2日から7日にかけての降雨により、荒川の堤防の裏のり面（人家側の斜面）で土砂流出が起こり、一般被害が生じる事案が発生したことを受け、4月26日より全国の直轄管理河川を対象に、同様の特徴を有する堤防裏のり面の臨時点検を実施しました。
点検結果は以下のとおりです。

臨時点検実施箇所※ : 377箇所／約130km
うち、雨水集中やのり面の変状が確認された箇所 : 16箇所

臨時点検により雨水集中やのり面の変状が確認された16箇所については、雨水の集中を抑制する等必要な対策を速やかに実施するとともに、重点的に巡視を行う等、管理に十分留意してまいります。

※ 過去3年間に堤防の盛土工事が行われた箇所で、勾配が1:3（高さ:幅）に満たない裏のり面

（問い合わせ先）

国土交通省 水管理・国土保全局 治水課

課長補佐 長田 仁（内線 35622）

代表 03-5253-8111

直通 03-5253-8450

FAX 03-5253-1604