

連絡先:自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成25年12月25日

リコール届出番号	3280	リコール開始日	平成25年12月25日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 大橋 徹二 (問い合わせ先: 品質保証本部 03-5561-2686)		
不具合の部位(部品名)	走行装置(ホイールハブボルト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ホイールハブボルトにおいて、取扱説明書の締付けトルクの記載が誤って過大な値となっているため、当該トルクで締付けると降伏点を超え、ボルトが伸びてホイールを適切に固定出来ないことがある。最悪の場合、車輪が脱落する。		
改善措置の内容	全車両、ホイールハブボルトを新品に交換し、正規のトルクで締付ける。また、取扱説明書は訂正シールを貼付することで、正規の締付けトルクに訂正する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。(構内作業車)		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車にはステッカ(No.3280)をキャブ内側の後部窓左下に貼り付ける。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コマツ	JDS-GD022	「GD655-3」	GD022-51672~GD022-53092 平成20年1月17日~平成25年3月12日	162台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体範囲) 平成20年1月17日~平成25年3月12日	(計162台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。