

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 26 年 2 月 14 日

リコール届出番号	3305	リコール開始日	平成 26 年 2 月 14 日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役社長 益子 修 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	燃料装置 (燃料タンク)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンクにおいて、フィルターパイプの溶着工程の温度管理が不適切なため、フィルターパイプ部の溶着強度が不十分なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該溶着部が剥がれ、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料タンクの製造ロットを確認し、該当するものは、燃料タンク一式を良品と交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	海外市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 3305 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	DBA-A05A	「ミラージュ」	A05A-0020462～A05A-0020895 平成 25 年 2 月 8 日～平成 25 年 3 月 15 日	211 台	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 25 年 2 月 8 日～平成 25 年 3 月 15 日	(計 211 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。