

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年10月9日

リコール届出番号	3445	リコール開始日	平成26年10月10日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	排気管		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	中型トラックの排気管において、溶接部の強度が不足しているため、排気管内圧により溶接部に過大な応力が発生し、排気管内部に亀裂が生じることがある。そのため、そのまま使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合、排気ガスが漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、排気管を対策品に交換する。		
不具合件数	49件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3445のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	SKG-FRR90S1 SKG-FRR90S2 SKG-FRR90T2 TKG-FRR90S1 TKG-FRR90S2 TKG-FRR90T2	「フォワード」	FRR90-7020034～FRR90-7054393 平成22年6月17日～平成25年10月7日	26,575	
	SKG-FSR90S2 SKG-FSR90T2 SPG-FSR90S2 SPG-FSR90T2		FSR90-7001170～FSR90-7003284 平成22年8月19日～平成25年10月7日	1,861	
	LKG-FTR90S2 LKG-FTR90T2		FTR90-7000011～FTR90-7002665 平成22年6月17日～平成25年10月7日	2,499	
	SDG-GSR90S2		GSR90-7000002～GSR90-7000036 平成23年10月11日～平成25年10月2日	35	
	(計13型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年6月17日～平成25年10月7日	(計30,970台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。