

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL 03-5253-8111内線42354
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年1月29日

リコール届出番号	3509	リコール開始日	平成27年1月30日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 アルバート・キルヒマン TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	車体装置 (左側ミラーステー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型観光バスの手動格納式左側ミラーステーにおいて、組立方法が不適切なため、ミラー側ステーの取付ボルトの軸力が弱いものがある。そのため、走行時の振動等により手動格納ユニットのミラー側ステー取付部に亀裂が生じ、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進展して、最悪の場合、左側ミラーが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、手動格納ユニットとミラー側ステーを対策品に交換する。		
不具合件数	6件	事故の有無	物損1件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部シリアルナンバープレート付近にNo. 3509のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	PDG-MM96FH	「ふそう エアロエース」	MM96FH-20019～MM96FH-20255 平成20年4月23日～平成23年8月23日	9	
	SDG-MM96FH		MM96FH-22021 平成23年12月27日	1	
	QDG-MM97FH		MM97FH-80026 平成26年9月19日	1	
	BKG-MS96JP	「ふそう エアロエース」	MS96JP-20078～MS96JP-21656 平成19年10月1日～平成22年8月19日	384	
	LKG-MS96VP		MS96JP-20089～MS96JP-21442 平成19年10月1日～平成22年4月12日	11	
	QRG-MS96VP		MS96VP-20032～MS96VP-20553 平成22年9月24日～平成24年3月30日	123	
			MS96VP-20572～MS96VP-70136 平成24年3月29日～平成26年12月15日	305	
	「ふそう エアロエース」	MS96VP-22143～MS96VP-24332 平成24年8月8日～平成26年7月24日	8		
ニッサン ディーゼル	PDG-AM96FH	「スペースアロー A」	AM96FH-20007 平成21年3月12日	1	
	UD トラックス		BKG-AS96JP	AS96JP-20010～AS96JP-20047 平成20年3月13日～平成21年9月10日	17
				AS96JP-20052～AS96JP-20066 平成20年3月13日～平成22年8月5日	7
	(計8型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年10月1日～平成26年12月15日	(計867台)	

備考) 本件は、平成26年10月16日付け「届出番号3455」により暫定措置のリコール届出(対象台数853台)をしたものですが、恒久対策が決定したため、対象車両を追加して再度対策を行うものです。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。