

連絡先 自動車局 審査・リコール課リコール監理室
 TEL : 03-5253-8111 内線 : 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 27 年 2 月 20 日

リコール届出番号	外-2138	リコール開始日 : 平成 27 年 2 月 20 日	
届出者の氏名又は名称	ハーレーダビッドソン ジャパン 株式会社 代表取締役 スチュアート・ファレル (製作国 : アメリカ合衆国) (製作者名 : ハーレーダビッドソンモーターカンパニー) (問い合わせ先 : 0800-080-8080)		
不具合の部位 (部品名)	制動装置 (フロントブレーキマスターシリンダー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントブレーキマスターシリンダーにおいて、リザーバタンクのねじ山加工後の洗浄が不適切なため、当該部に異物が付着しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、異物によって当該部が腐食してブレーキ液が漏れ出し、制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フロントブレーキマスターシリンダー内部を点検し、異常がある場合は、良品のフロントブレーキマスターシリンダーに交換する。 異常が無い場合は、フロントブレーキマスターシリンダーの洗浄を行う。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者 : ダイレクトメール等で通知する。 ● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関紙に掲載する。 ● 改善実施済車には、フレームネック部分に外-2138 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲および輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ハーレーダビッドソン	BW5	「ヘリテイジ ソフトイル クラシック」	5HD1BW5E2CB018652 ~ 5HD1BW5E4CB039180 平成23年9月29日～平成24年4月17日	235 台	
ハーレーダビッドソン	BX5	「ファットボーイ」	5HD1BX5E6CB018935 ~ 5HD1BX5E5CB039176 平成23年10月7日～平成24年4月18日	165 台	
ハーレーダビッドソン	GN4	「ローライダー」	5HD1GN4E1CC307903 ~ 5HD1GN4E1CC321784 平成23年9月30日～平成24年3月22日	164 台	
ハーレーダビッドソン	GP4	「ワイドグライド」	5HD1GP4E8CC307926 ~ 5HD1GP4E0CC322016 平成23年9月29日～平成24年3月23日	67 台	
ハーレーダビッドソン	GV4	「スーパーグライド カスタム」	5HD1GV4E7CC307985 ~ 5HD1GV4E7CC321692 平成23年9月30日～平成24年3月23日	22 台	
ハーレーダビッドソン	GX4	「ストリートボブ」	5HD1GX4E4CC307941 ~ 5HD1GX4EXCC321942 平成23年9月30日～平成24年3月23日	92 台	
ハーレーダビッドソン	GZ4	「スイッチバック」	5HD1GZ4E7CC307203 ~ 5HD1GZ4E1CC322053 平成23年9月26日～平成24年3月22日	195 台	

ハーレー ダビッドソン	JD5	「ソフテイル デラックス」	5HD1JD5E1CB021050 ~ 5HD1JD5E3CB038979 平成23年10月27日～平成24年3月30日	106 台	
ハーレー ダビッドソン	JN5	「ファットボーイ ロー」	5HD1JN5E5CB018612 ~ 5HD1JN5E0CB039027 平成23年10月7日～平成24年4月16日	126 台	
ハーレー ダビッドソン	JP5	「ブラックライン」	5HD1JP5E0CB021042 ~ 5HD1JP5E7CB039182 平成23年10月27日～平成24年4月18日	68 台	
ハーレー ダビッドソン	JR5	「ソフテイル スリム」	5HD1JR5F9CB029998 ~ 5HD1JR5F3CB039118 平成24年1月20日～平成24年4月17日	203 台	
ハーレー ダビッドソン	GY4	「ファットボブ」	5HD1GY4E5CC307999 ~ 5HD1GY4E3CC321366 平成23年9月30日～平成24年3月19日	17 台	
	計12型式	計12車種	(輸入期間の全体範囲) 平成23年9月26日～平成24年4月18日	計1460台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。