

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 27 年 4 月 1 日

リコール届出番号	3 5 4 4	リコール開始日	平成 27 年 4 月 1 日
届出者の氏名又は名称	株式会社 タダノ 取締役社長 多田野 宏一		問い合わせ先：品質安全部 TEL (087) 894-7550
不具合の部位（部品名）	原動機(配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ホイールクレーンの原動機において、エンジン制御用配線の配索が不適切なため、原動機の振動により配線が損傷するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、配線が短絡し原動機が停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、配線への保護材とクランプを追加する。併せて、配線を点検し、異常がある場合は配線の修理をする。		
不 具 合 件 数	3 件	事故の有無	なし
発 見 の 動 機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、ステッカ(No, 3 5 4 4)を運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に貼り付けする。 		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
タダノ	UDS-T008	「GR-700N-1」	T008-0003 ～ T008-0416 平成25年7月26日～平成27年3月18日	390 台	
コベルコ	UDS-EG04	「RK700-2」	T008-5001 平成27年1月28日	1 台	
	(計 2 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年7月26日～平成27年3月18日	(計 391 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。