

リコール届出一覧表(第2号様式)

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成27年5月15日

リコール届出番号	3562	リコール開始日	平成27年5月15日	
届出者の氏名又は名称	極東開発工業株式会社 代表取締役社長 高橋 和也		問い合わせ先 :品質保証部 TEL : 0798-66-2330	
不具合の部位(部品名)	水ポンプ用エンジン			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	散水車の水ポンプ用エンジンにおいて、カムの形状が不適切なため、エンジンを停止寸前の状態からアクセルを急激に最高回転状態まで作動させた際に、エンジンが逆回転することがある。そのため、排気ガスが吸気側へ吐き出され、エアクリナー内のエレメント、エアクリナーカバーを焼損するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、水ポンプ用エンジンのカムを対策品に交換する。			
不具合件数	3件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:電話またはダイレクトメールで通知するとともに、弊社ホームページに掲載する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に、No. 3562のステッカーを貼付及び水ポンプ用エンジン下部に○印の打刻を実施する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	SKG-XZU600M	「日野 デュトロ」	XZU600-0001525 ~XZU600-0002593 平成23年12月15日 ~平成24年4月28日	16	
	SKG-XZC605M		XZC605-0001960 ~XZC605-0001980 平成24年1月27日	4	
	SDG-XZU700X		XZU700-0001087 ~XZU700-0001457 平成23年12月16日 ~平成24年6月13日	46	
	TKG-XZU600M		XZU600-0003325 ~XZU600-0008505 平成24年9月17日 ~平成26年11月10日	57	
	TKG-XZU605M		XZU605-0005567 ~XZU605-0008369 平成25年11月6日 ~平成26年11月5日	102	
	TKG-XZU700X		XZU700-0001717 ~XZU700-0004480 平成24年10月15日 ~平成27年2月18日	347	
	BDG-XZU304E		XZU304-1008607 平成26年5月14日	1	
トヨタ	SKG-FC9JCAP	「日野 レンジャー」	FC9JCA-10760 ~FC9JCA-10793 平成24年2月2日	4	
	SKG-FC9JDAA		FC9JDA-10065 平成24年1月19日	1	
	SDG-FC9JCAP		FC9JCA-14910 平成25年7月3日	1	
	SDG-FC9JDAP		FC9JDA-10194 平成25年5月29日	1	
	KC-FC3JCBD		FC3JCB-12559 平成24年3月20日	1	
	KC-FC2JCBD		FC2JCB-12373 平成24年3月20日	1	
	TKG-FC9JCAA		FC9JCA-21186 平成27年1月31日	1	
	TKG-FC9JCAP		FC9JCA-14918 ~FC9JCA-20668 平成25年6月28日 ~平成27年1月30日	8	
	PB-FC6JCF		FC6JCF-10906 平成25年8月8日	1	
	KK-FC3JCEA		FC3JCE-12126 平成25年8月19日	1	
	KK-FC3JCDA		FC3JCD-11241 平成26年10月28日	1	
	ADG-FC6JCWA		FC6JCW-10990 ~FC6JCW-10993 平成25年11月8日 ~平成25年11月11日	2	
トヨタ	TKG-XZU605	「トヨタ ダイナ」	XZU605-0007410 ~XZU605-0008305 平成26年7月11日 ~平成26年11月13日	11	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考	
いすゞ	PDG-NPR75N	「エルフ」	NPR75-7003398 平成20年7月30日	1		
	PKG-NPR75N		NPR75-7005434 平成21年7月27日	1		
	SKG-NPR85YN		NPR85Y-7000651 ~NPR85Y-7007734 平成23年12月7日 ~平成26年12月19日	473		
	SKG-NKR85AN		NKR85-7034486 平成25年12月27日	1		
	TKG-NKR85AN		NKR85-7024139 ~NKR85-7039786 平成24年5月7日 ~平成26年7月23日	7		
	TKG-NPR85YN		NPR85Y-7007950 ~NPR85Y-7008235 平成27年1月9日 ~平成27年1月29日	31		
	TKG-NJR85AN		NJR85-7025546 ~NJR85-7037369 平成24年10月22日 ~平成26年4月11日	5		
	TPG-NJR85AN		NJR85-7045376 平成27年1月22日	1		
	TPG-NPR85YN		NPR85Y-7007851 ~NPR85Y-7007856 平成27年1月19日 ~平成27年1月20日	2		
	PB-NRR35C3		「フォワードジャスト ン」	NRR35C3-7003767 平成24年1月18日	1	
PB-FRR35C3S	「フォワード」	FRR35C3S-7003341 平成24年8月27日	1			
KK-FRR35C3S		FRR35C3S-7002130 平成24年12月12日	1			
KK-FRR35C4S		FRR35C4S-7000512 平成26年4月4日	1			
ADG-FRR90C3S		FRR90C3S-7001244 ~FRR90C3S-7004282 平成24年1月17日 ~平成26年6月5日	12			
PKG-FRR90S1		FRR90-7008757 ~FRR90-7021538 平成24年12月12日 ~平成26年6月6日	4			
PKG-FRR90S2		FRR90-7010391 ~FRR90-7010484 平成26年7月15日 ~平成26年7月16日	2			
SKG-FSR90S2		FSR90-7001740 平成24年2月7日	1			
SKG-FRR90S1		FRR90-7031576 ~FRR90-7037704 平成24年2月25日 ~平成24年7月12日	9			
TKG-FRR90S1		FRR90-7047071 ~FRR90-7076210 平成25年4月8日 ~平成27年3月3日	57			
三菱		PDG-FE83DY	「ふそう キャンター」	FE83DY-551958 平成21年5月21日	1	
	SKG-FEB90	FEB90-500918 平成23年12月7日		1		
	SKG-FEA50	FEA50-502347 平成24年1月11日		1		
	TKG-FEB90	FEB90-505012 ~FEB90-531505 平成24年6月20日 ~平成27年1月7日		11		
	KK-FH21GC	「ふそう ファイター」	FH21GC-551317 ~FH21GC-551326 平成24年10月19日	3		
	KK-FH21GE		FH21GE-550062 平成25年11月14日	1		
	KK-FK71HC		FK71HC-550062 ~FK71HC-550067 平成24年11月1日 ~平成24年11月5日	2		
	KK-FK71GC		FK71GC-760686 平成25年7月22日	1		
	PA-FK71D		FK71D-700803 ~FK71D-702499 平成24年1月17日 ~平成26年6月6日	9		
	PA-FK71DC		FK71DC-770429 ~FK71DC-770447 平成24年10月17日 ~平成25年8月26日	3		
	TKG-FK71F		FK71F-580156 平成25年2月1日	1		
	PDG-FK71R		FK71R-721587 ~FK71R-721598 平成26年4月29日 ~平成26年5月7日	2		
	QKG-FU50VY		「ふそう スーパーグレート」	FU50VY-530145 平成26年4月1日	1	
	UD トラックス		SKG-MK38L	「コンドル」	MK38L-01472 平成24年2月21日	1
KK-MK21A		MK21A-00666 ~MK21A-00725 平成24年8月21日	4			
TKG-MK38L		MK38L-12592 ~MK38L-30706 平成26年2月4日 ~平成27年1月6日	3			
	(計55型式)	(計10型式)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年7月30日 ~平成27年3月3日	(計1263台)		

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷したもの

対象の製品名	型式	自主改善対象製品の製造番号と 製作期間	自主改善 対象数	備考
水ポンプ用エンジン	L70	M22688 ~ M48533 平成23年9月 ~ 平成27年1月	15	対象架装型 式 LH02-30R LH02-301R LH03-301R LH04-30R LH04-301R LH04-302R LH05-30R
合 計			計15台	

交換用修理部品が組み付けられた車両は、同様の改善を実施する。

【注意事項】

- ・上表の製造番号の範囲には、自主改善とならない製品も含まれております。