

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL03-5253-8111(内線 42354)
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年6月4日

リコール届出番号	外-2181	リコール開始日	平成27年6月4日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 石井 澄人	〔製作国：米国 製作者名：ゼネラルモーターズ社 問い合わせ先：GMフリーダイヤル TEL 0120-711-276〕	
不具合の部位 (部品名)	座席（座席高さ調整機構）		
基準不適合状態にある と認める構造、装置又は 性能の状況及びその 原因	運転席及び助手席の電動シートにおいて、高さ調整機能のジョイント部の製造が不適切なため、電動シート作動時にジョイント部を固定しているボルトが緩むことがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、固定しているボルトが外れ、最悪の場合、急激にシート位置が変化するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ボルトを対策品に交換し、ワッシャー及びナットを追加する。		
不具合件数	国内 0件	事故の有無	なし
発見の動機	海外からの不具合情報による。		
自動車使用者及び自動車 分解整備事業者に周知 させるための措置	使用者：ダイレクトメール等で通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2181 ステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期 間	リコール 対象車の 台数	備考
キャデラック	ABA-T166C	「SRX」	3GYFN9EY2BS588231 ~ 3GYFN9EY1BS667437 平成23年3月2日 ~ 平成23年8月19日	112	
シボレー	不明	「カマロ」	2G1F93DD9B9195595 ~ 2G1F91E36C9100230 平成23年7月3日 ~ 平成23年10月8日	2	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成23年3月2日 ~ 平成23年10月8日	(計114台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。