

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年6月8日

リコール届出番号	装10	リコール開始日	平成27年6月8日
届出者の氏名又は名称	株式会社 カーメイト 製作国：日本 代表取締役 村田 隆昭 製作者名：(株)カーメイト 問い合わせ先：(株)カーメイト エールベベ係 0120-918-952		
不具合の部位	股ベルトアッセンブリー		
基準不適合状態にあると認める装置の状況及びその原因	年少者補助乗車装置（チャイルドシート）において、股ベルトアッセンブリー取付部の金属製プレートの端部処理が不適切なため、当該プレートとの摩擦により股ベルトが損傷することがある。そのため、そのまま使用を続けると損傷が進行し、最悪の場合、当該ベルトが破断して、乗員を十分に拘束できないおそれがある。		
改善措置の内容	対策された股ベルトアッセンブリーを取り付けた製品と交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
装置使用者、販売事業者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新聞の朝刊に社告を掲載する。</li> <li>・自社ホームページに掲載する。</li> <li>・連絡先が判明している使用者に対し、ダイレクトメールまたは、電話で通知する。</li> <li>・販売店において店頭告知を行う。</li> <li>・改善実施済装置の識別方法は、製造番号により判断する。</li> </ul>		

リコール対象装置の主要諸元			リコール対象装置の範囲 (識別記号・番号) 及び製作期間	リコール対象装置の数	備考
商品名	型式	種別			
エールベベ・ クルット3i  品番 BF840 BF841 BF842 BF843 BF844 BF850 BF851 BF852 BF853 BF800E BF801E BF802E BF803E	E43-44R- 040012	乳児・ 幼児用	製造番号（製作期間の範囲） L40F800001 ～ L40F807720 (平成26年11月4日～平成27年1月5日)	7,273台	
			製造番号（製作期間の範囲） L50F807721 ～ L50F816683 (平成27年1月6日～平成27年5月13日)	3,455台	
(計13種)	(1型式)		(製作期間の全体の範囲) 平成26年11月4日～平成27年5月13日	(合計10,728台)	

【注意事項】 リコール対象車の製造番号の範囲には、対象とならない装置も含まれている場合があります。