

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年7月29日

リコール届出番号	装11	リコール開始日	平成27年7月30日
届出者の氏名又は名称	株式会社ブリヂストン 代表取締役CEO 津谷 正明 問い合わせ先：株式会社ブリヂストン 広報部 電話番号 03-6836-3333 専用フリーダイヤル 電話番号 0120-785-477		
不具合の部位	タイヤ（トレッド部の膨れ）		
基準不適合状態にあると認めるタイヤの状況及びその原因	乗用車用タイヤにおいて、製造工程が不適切なため、トレッドゴムの強度が不足しているものがある。そのため、トレッドに膨れが生ずることで振動、異音が生じ、そのまま使用を続けると、最悪の場合トレッドの一部が剥がれるおそれがある。		
改善措置の内容	タイヤサイド刻印を確認し、対象タイヤの場合には良品と交換する。		
不具合件数	2件（いずれも膨れのみ。バーストに至った事例無し）	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
装置使用者、販売事業者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	新聞社告、自社HPでの告知、ニュースリリースの配信とともに、対象タイヤのお取引のある全販売店にてポスターでの告知をする。		

リコール対象装置の主要諸元			リコール対象タイヤの範囲（識別記号）及び製作期間	リコール対象タイヤの数	備考
商品名	型式	種別			
ファイアストーン	タイヤサイズ 175/70R14 84S パターン名 FR10	乗用車用	製造番号； A8HRJBA3114 平成26年8月3日 ～平成26年8月9日	468本	
(計1種)	(計1型式)		(製作期間の全体の範囲) 平成26年8月3日 ～平成26年8月9日	(計468本)	