

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年8月31日

リコール届出番号	装外-8	リコール開始日	平成27年8月31日
届出者の氏名又は名称	製作国：中国 コンビ株式会社 製作者名：東莞康貝童車玩具有限公司 代表取締役 五嶋 啓伸 問い合わせ先：コンビチャイルドシート 問い合わせ窓口 電話：0120-470-287		
不具合の部位	① 腰ベルト及び股ベルト取付け部 ② 回転操作レバー		
基準不適合状態にあると認める装置の状況及びその原因	年少者用補助乗車装置（チャイルドシート）において、 ① 製造管理が不適切なため、腰及び股ベルトの取付け部が嵌合不良となっているものがある。そのため、衝突時にベルトが外れて、乗員を確実に拘束できないおそれがある。 ② 回転操作レバーに取り付けられているロッドカラーと操作スイッチ（ストッパー）の寸法のバラツキを考慮していないため、双方が接触して、回転操作レバーが元の位置に戻らないことがある。そのため、チャイルドシートの回転を固定させるためのロック機構が作動できず、チャイルドシートの回転が固定できないおそれがある。		
改善措置の内容	① 全装置点検し、嵌合不良防止部品を組み付ける。 ② 操作ユニット一式を対策品に交換する。		
不具合件数	① 74件 ② 825件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
装置使用者、販売事業者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新聞の朝刊に社告を掲載する。</li> <li>・自社ホームページに社告を掲載する。</li> <li>・連絡先が判明している使用者に対し、ダイレクトメールまたは、電話で通知する。</li> <li>・販売店において店頭告知を行う。</li> <li>・改善実施済装置の識別方法は、製品本体へのステッカー貼付けにて判断する。</li> </ul>		

リコール対象装置の主要諸元			リコール対象装置の範囲 (識別記号)及び製作期間	リコール対象 装置の数	備 考
商 品 名	型 式	種 別			
ネルーム/ ネセルターン	CB-UTC	乳児・ 幼児兼用	(シリアル番号) 20010-00-002112 ~20010-00-102227  (製作範囲) 平成25年10月21日 ~平成27年2月27日	94, 210	① 94,210 ② 67,050

レカロ スタートイクス	CB-UTC	乳児・ 幼児兼用	(シリアル番号) 20010-00-035415 ～20010-00-059326  (製作範囲) 平成 26 年 3 月 10 日 ～平成 26 年 6 月 3 日	3, 936	① 3,936 ② 3,936
ネルーム/ ネセルターン I S O F I X	CC-UID	乳児・ 幼児兼用	(シリアル番号) 20011-00-002018 ～20011-00-012681  (製作範囲) 平成 26 年 4 月 1 日 ～平成 27 年 2 月 13 日	9, 860	① 9,860 ② 5,271
ママロン	CB-ELC	乳児・ 幼児兼用	(シリアル番号) 20012-00-002017 ～20012-00-014204  (製作範囲) 平成 26 年 6 月 9 日 ～平成 27 年 7 月 24 日	11, 891	① 11,891
(計 4 種)	(計 3 型式)		(製作期間の全体の範囲) 平成 25 年 10 年 21 日 ～平成 27 年 7 月 24 日	(計 119, 897 台)	① 119,897 台 ② 76,257 台