

改善箇所説明図 ①





基準不適合発生箇所

年少者用補助乗車装置（チャイルドシート）において、製造管理が不適切なため、腰及び股ベルトの取付け部が嵌合不良となっているものがある。そのため、衝突時にベルトが外れて、乗員を確実に拘束できないおそれがある。

改善の内容

全装置点検し、嵌合不良防止装置を取り付ける。



注： は修理作業を行う部品を示す
識別：改善実施済装置の識別方法は、製品本体へのステッカー貼付け。