

連絡先	自動車局 審査・リコール課
	リコール監理室
	TEL 03-5253-8111 内線42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年10月21日

リコール届出番号	3659	リコール開始日	平成27年10月22日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 取締役社長 豊田 章男 問い合わせ先： トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	電気装置（パワーウィンドウスイッチ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席ドア部のパワーウィンドウスイッチにおいて、スイッチ潤滑用グリースの塗布方法が不適切なため、グリース量が不足しているものがある。そのため、端子摺動部から出る摩耗粉と水分等の浸入により短絡回路が形成され、端子が発熱して当該スイッチおよび周辺の樹脂部品が焼損し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該スイッチの端子間抵抗の導通を点検し、異常のみられるものは対策品と交換し、正常なものについては接点部に耐熱性グリースを適量塗布する。 また、上記の点検により、耐熱性グリースを塗布したものについて、その後、作動不良が発生した場合は、パワーウィンドウスイッチを交換する。		
不具合件数	46件	事故の有無	ドアトリム一部焼損 2件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3659のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-KSP90	「グッツ」	KSP90-0001015～KSP90-0045861 平成17年 1月18日～平成18年 7月20日	19,363	
			KSP90-2000000～KSP90-2004098 平成18年 7月19日～平成18年 8月31日	2,175	
			KSP90-2066074～KSP90-2103342 平成20年 8月 1日～平成22年 2月 1日	27,800	
			KSP90-5000005～KSP90-5078609 平成17年 1月18日～平成18年 8月31日	28,475	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-KSP90	「ガイッツ」	KSP90-5128052～KSP90-5199996 平成20年 8月 1日～平成22年 6月30日	50,478	
	DBA-NCP91		NCP91-0001007～NCP91-0006202 平成17年 1月18日～平成18年 7月18日	2,173	
			NCP91-2000002～NCP91-2000585 平成18年 7月19日～平成18年 8月31日	174	
			NCP91-2009872～NCP91-2011159 平成20年 8月 1日～平成22年 1月29日	1,159	
			NCP91-5000012～NCP91-5071934 平成17年 1月18日～平成18年 8月31日	11,058	
			NCP91-5218301～NCP91-5324214 平成20年 8月 1日～平成22年 6月30日	10,835	
	CBA-NCP95		NCP95-0001011～NCP95-0022462 平成17年 1月18日～平成18年 8月31日	17,541	
			NCP95-0045261～NCP95-0060992 平成20年 8月 1日～平成22年 6月30日	13,700	
	DBA-SCP90		SCP90-0001014～SCP90-0037992 平成17年 1月18日～平成18年 7月21日	26,571	
			SCP90-2000000～SCP90-2003621 平成18年 7月19日～平成18年 8月31日	2,815	
		SCP90-2064147～SCP90-2097814 平成20年 8月 1日～平成22年 2月 5日	28,894		
		SCP90-5000004～SCP90-5054369 平成17年 1月18日～平成18年 8月31日	39,909		
		SCP90-5101763～SCP90-5167176 平成20年 8月 1日～平成22年 6月30日	58,228		
	DBA-NCP100 DBA-NCP100改	「ラケティス」	NCP100-0001021～NCP100-0057166 平成17年 9月16日～平成18年 8月31日	48,134	
			NCP100-0120805～NCP100-0152126 平成20年 8月 1日～平成21年12月23日	28,998	
			NCP100-2000001～NCP100-2013692 平成22年 1月11日～平成22年 6月30日	13,007	
		CBA-NCP105	NCP105-0001009～NCP105-0011851 平成17年 9月16日～平成18年 8月31日	9,564	
			NCP105-0023271～NCP105-0028001 平成20年 8月 1日～平成21年12月22日	4,377	
			NCP105-2000001～NCP105-2001220 平成22年 1月11日～平成22年 6月30日	1,119	
	DBA-SCP100 DBA-SCP100改	SCP100-0001012～SCP100-0024723 平成17年 9月15日～平成18年 8月31日	18,830		
SCP100-0054213～SCP100-0083074 平成20年 8月 1日～平成21年12月23日		25,439			
SCP100-2000001～SCP100-2008720 平成22年 1月11日～平成22年 6月30日		7,814			
DBA-KSP92	「ベルタ」	KSP92-1000111～KSP92-1007779 平成17年11月17日～平成18年 8月31日	3,645		
		KSP92-1018264～KSP92-1028813 平成20年 8月 1日～平成22年 6月30日	7,129		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考	
トヨタ	CBA-NCP96	「ベルツ」	NCP96-1000105～NCP96-1004105 平成17年11月17日～平成18年 8月31日	2,902		
			NCP96-1008765～NCP96-1012048 平成20年 8月 1日～平成22年 6月30日	2,568		
	DBA-SCP92	「ベルツ」	SCP92-1000112～SCP92-1022923 平成17年11月17日～平成18年 8月31日	14,033		
			SCP92-1048893～SCP92-1073021 平成20年 8月 1日～平成22年 6月30日	17,614		
	DBA-NZE151H	「オリス」	NZE151-1053294～NZE151-1090896 平成20年 8月 1日～平成22年 6月30日	16,661		
	DBA-NZE154H		NZE154-1004467～NZE154-1008151 平成20年 8月 1日～平成22年 6月30日	3,490		
	DBA-ZRE152H		ZRE152-1067681～ZRE152-1132428 平成20年 8月 1日～平成22年 6月30日	6,227		
	DBA-ZRE154H		ZRE154-1006265～ZRE154-1009975 平成20年 8月 1日～平成22年 6月30日	915		
	DBA-NZE151N	「カローラルミオン」	NZE151-1052706～NZE151-1077149 平成20年 8月 1日～平成21年12月22日	12,057		
	DBA-ZRE152N		ZRE152-1066959～ZRE152-1113225 平成20年 8月 1日～平成21年12月21日	4,923		
	DBA-ZRE154N		ZRE154-1006263～ZRE154-1008514 平成20年 8月 1日～平成21年12月21日	1,587		
	DBA-NCP110	「イスト」	NCP110-0017327～NCP110-0023001 平成20年 8月 1日～平成21年12月14日	4,847		
			NCP110-2000001～NCP110-2002437 平成22年 1月11日～平成22年 6月30日	2,148		
		DBA-NCP115	「イスト」	NCP115-0003840～NCP115-0004884 平成20年 8月 1日～平成21年12月10日		956
				NCP115-2000001～NCP115-2000227 平成22年 1月11日～平成22年 6月30日		208
		DBA-ZSP110	「イスト」	ZSP110-0003725～ZSP110-0004152 平成20年 8月 1日～平成21年12月11日		368
ZSP110-2000001～ZSP110-2000061 平成22年 1月11日～平成22年 6月29日				57		
(計22型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年 1月18日～平成22年 6月30日	(計600,965台)			

(備考)

本届出の対象範囲の一部は、平成21年10月21日付け届出番号「2399」にてリコール届出をしたものであるが、改善措置の内容に新たな不具合が判明したため、再度、リコールを実施するものである。