

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年11月26日

リコール届出番号	3700	リコール開始日	平成27年11月27日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 八郷 隆弘		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	その他（前方障害物衝突軽減装置）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前方障害物衝突軽減装置（衝突軽減ブレーキシステム）において、車間制御機能付クルーズコントロールユニット補修用部品の管理が不適切なため、旧部品が組み付けられたものがある。そのため、路肩や中央分離帯等に防護柵があり、先行車との車間距離が離れた際に、受信したミリ波情報を稀に前方障害物と誤認識し、衝突の可能性がないのに、マルチインフォメーションディスプレイに警告表示がされるとともに警告音を発し、予期せぬ急制動がかかるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、車間制御機能付クルーズコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	社内情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を全て把握していることから、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部ドアストライカー付近にNo.3700のステッカーを貼付する。 			

交換修理用部品が組付けられた車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	DAA-CR6	「アコード ハイブリッド」	CR6-1001684～CR6-1016412 平成25年7月2日～平成26年7月10日	15	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年7月2日～平成26年7月10日	(計15台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。