

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 29 年 9 月 20 日

リコール届出番号	外-2537	リコール開始日	平成 29 年 9 月 20 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 ペーター・クロンシュナーブル 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクティブ・センター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	座席ベルト等 (取扱書)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	取扱説明書において、「i-Size (アイサイズ) チャイルドシートの座席位置別適合性一覧表」が記載されていないため、保安基準第 2 条の 3 細目告示第 30 条 (協定規則第 16 号第 6 改訂版) に適合しない。なお、チャイルドシート固定時の機能上に問題はない。		
改善措置の内容	全車両、「i-Size (アイサイズ) チャイルドシートの座席位置別適合性一覧表」を記載した補足版を車両取扱説明書に貼付する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	無し
発見の動機	ドイツ本国からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2537 ステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	DBA-HS15	「BMW X1 sDrive 18i」	WBAHS12070P891005 ~ WBAHS12010P891999 平成 27 年 10 月 12 日 ~ 平成 28 年 1 月 28 日	857	
			WBAHS120705F00000 ~ WBAHS120405F03999 平成 28 年 1 月 28 日 ~ 平成 28 年 12 月 23 日	2,775	
			WBAHS120805H47932 ~ WBAHS120005H48931 平成 28 年 12 月 23 日 ~ 平成 29 年 3 月 14 日	431	
			WBAHS120105J96742 ~ WBAHS120X05J97596 平成 29 年 3 月 14 日 ~ 平成 29 年 5 月 6 日	330	

	DBA-HS20	「BMW X1 xDrive 20i」	WBAHS92090P898505 ~ WBAHS92060P899899 平成 27 年 7 月 3 日 ~ 平成 27 年 11 月 12 日	1, 128	
			WBAHS920305D95700 ~ WBAHS920405D97696 平成 27 年 11 月 12 日 ~ 平成 28 年 9 月 13 日	610	
			WBAHS920905G63682 ~ WBAHS920805G65679 平成 28 年 9 月 13 日 ~ 平成 29 年 3 月 22 日	561	
			WBAHS920605J85248 ~ WBAHS920005J85553 平成 29 年 3 月 22 日 ~ 平成 29 年 5 月 2 日	56	
	「BMW X1 xDrive 25i」	WBAHT12050P901009 ~ WBAHT12080P901988 平成 27 年 7 月 2 日 ~ 平成 28 年 3 月 5 日	299		
		WBAHT120205C25942 ~ WBAHT120305C25996 平成 28 年 3 月 11 日 ~ 平成 28 年 3 月 18 日	3		
		WBAHT120105C99904 ~ WBAHT120505C99940 平成 28 年 3 月 19 日 ~ 平成 28 年 3 月 24 日	6		
		WBAHT120105D99758 ~ WBAHT120905D99961 平成 28 年 4 月 16 日 ~ 平成 28 年 5 月 24 日	11		
		WBAHT120105F06629 ~ WBAHT120605F07503 平成 28 年 6 月 6 日 ~ 平成 28 年 9 月 28 日	64		
		WBAHT120405H28999 ~ WBAHT120205H29567 平成 28 年 10 月 15 日 ~ 平成 29 年 1 月 31 日	75		
	LDA-HT20	「BMW X1 xDrive 18d」	WBAHT920305A98178 ~ WBAHT920505A98599 平成 28 年 6 月 20 日 ~ 平成 28 年 7 月 27 日	296	
			WBAHT920805G88280 ~ WBAHT920505G91279 平成 28 年 7 月 27 日 ~ 平成 29 年 2 月 11 日	2, 199	
			WBAHT920705J60260 ~ WBAHT920005J62027 平成 29 年 2 月 11 日 ~ 平成 29 年 5 月 8 日	1, 339	
	LDA-JC20	「BMW 523d」	WBAJC32050G580134 ~ WBAJC32010G581099 平成 28 年 10 月 27 日 ~ 平成 29 年 1 月 18 日	271	
			WBAJC32050G466604 ~ WBAJC320X0G467599 平成 28 年 11 月 2 日 ~ 平成 29 年 3 月 17 日	533	
			WBAJC32080G863725 ~ WBAJC32010G868149 平成 29 年 1 月 18 日 ~ 平成 29 年 5 月 6 日	835	
			WBAJC32020WB54989 ~ WBAJC320X0WB54996 平成 29 年 2 月 23 日 ~ 平成 29 年 3 月 1 日	4	
			WBAJC32010WB56202 ~ WBAJC32080WB56679 平成 29 年 3 月 1 日 ~ 平成 29 年 4 月 24 日	63	
			WBAJC320X0WA06220 ~ WBAJC320X0WA06332 平成 29 年 3 月 1 日 ~ 平成 29 年 5 月 5 日	56	
WBAJC32000G938577 ~ WBAJC32070G938883 平成 29 年 3 月 17 日 ~ 平成 29 年 5 月 5 日			229		
WBAJC32000WB89983 平成 29 年 4 月 24 日			1		
WBAJC32060WB92712 ~ WBAJC32050WB92829 平成 29 年 4 月 28 日 ~ 平成 29 年 5 月 5 日			9		

LDA-JM20	「BMW 523d ツーリング」	WBAJM72080G637303 ～ WBAJM72090G638279 平成 29 年 2 月 8 日 ～ 平成 29 年 5 月 3 日	282	
		WBAJM72070G984265 平成 29 年 5 月 5 日	1	
DBA-JA20	「BMW 530i」	WBAJA510X0G454256 ～ WBAJA52040G455451 平成 28 年 12 月 22 日 ～ 平成 29 年 1 月 20 日	289	
		WBAJA51050G872868 ～ WBAJA51060G874404 平成 29 年 1 月 30 日 ～ 平成 29 年 4 月 19 日	21	
		WBAJA52090G884794 ～ WBAJA520X0G885906 平成 29 年 2 月 13 日 ～ 平成 29 年 5 月 5 日	78	
		WBAJA52040WA29929 ～ WBAJA52060WA29995 平成 29 年 2 月 23 日 ～ 平成 29 年 3 月 16 日	9	
		WBAJA51060WA09389 ～ WBAJA51090WA09905 平成 29 年 3 月 13 日 ～ 平成 29 年 5 月 5 日	24	
		WBAJA520X0WA34228 ～ WBAJA520X0WA34665 平成 29 年 3 月 22 日 ～ 平成 29 年 5 月 3 日	103	
DBA-JL20	「BMW 530i ツーリング」	WBAJL320X0G635306 ～ WBAJL32070G635473 平成 29 年 2 月 6 日 ～ 平成 29 年 5 月 5 日	140	
CLA-JA20P	「BMW 530eiPerformance」	WBAJA92080G758563 ～ WBAJA92020G759028 平成 29 年 2 月 22 日 ～ 平成 29 年 4 月 18 日	143	
		WBAJA92070G621307 ～ WBAJA92050G621399 平成 29 年 2 月 23 日 ～ 平成 29 年 4 月 25 日	88	
		WBAJA92010G988025 ～ WBAJA92080G988085 平成 29 年 4 月 26 日 ～ 平成 29 年 5 月 3 日	11	
DBA-JB30	「BMW 540i」	WBAJB31050G458989 ～ WBAJB32040G459937 平成 29 年 1 月 13 日 ～ 平成 29 年 5 月 5 日	126	
		WBAJB32050WA74945 ～ WBAJB32040WA75021 平成 29 年 3 月 2 日 ～ 平成 29 年 5 月 4 日	40	
		WBAJB31050WA04332 ～ WBAJB31020WA04630 平成 29 年 3 月 30 日 ～ 平成 29 年 5 月 2 日	11	
	「BMW 540ixDrive」	WBAJB52030G461609 ～ WBAJB52010G461897 平成 28 年 10 月 17 日 ～ 平成 29 年 5 月 5 日	34	
		WBAJB52090WA75799 ～ WBAJB52000WA75836 平成 29 年 3 月 23 日 ～ 平成 29 年 4 月 4 日	5	
		WBAJB52070WB82396 ～ WBAJB52050WB82462 平成 29 年 4 月 6 日 ～ 平成 29 年 4 月 25 日	18	
DBA-JM30	「BMW 540ixDrive ツーリング」	WBAJM12080G635807 ～ WBAJM12080G635905 平成 29 年 2 月 6 日 ～ 平成 29 年 5 月 5 日	77	

LDA-YT20	「MINI クーパード クロスオーバー」	WMWYT920403B68508 ～ WMWYT920503B68999 平成 28 年 11 月 1 日 ～ 平成 29 年 1 月 19 日	411	
		WMWYT920703D50770 ～ WMWYT920403D52251 平成 29 年 1 月 19 日 ～ 平成 29 年 5 月 4 日	964	
	「MINI クーパード クロスオーバー A4」	WMWYU120203C25903 ～ WMWYU120003C26399 平成 28 年 11 月 1 日 ～ 平成 29 年 2 月 23 日	441	
		WMWYU120103E05373 ～ WMWYU120803E05614 平成 29 年 2 月 24 日 ～ 平成 29 年 5 月 5 日	100	
	「MINI クーパード SD クロスオーバー A4」	WMWYU520303B71504 ～ WMWYU520103B71999 平成 28 年 10 月 5 日 ～ 平成 29 年 1 月 24 日	319	
		WMWYU520303D53770 ～ WMWYU520403D54698 平成 29 年 1 月 24 日 ～ 平成 29 年 5 月 5 日	559	
DBA-YS20	「MINI JCW クロスオーバー A4」	WMWYV920103B90508 ～ WMWYV920103B90735 平成 29 年 2 月 13 日 ～ 平成 29 年 5 月 3 日	86	
CLA-YU15	「MINI クーパード SE クロスオーバー A4」	WMWYU720403B87013 ～ WMWYU720803B87287 平成 29 年 2 月 14 日 ～ 平成 29 年 4 月 10 日	222	
計 13 型 式	計 17 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 27 年 7 月 2 日 ～ 平成 29 年 5 月 8 日	計 17,643 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。