

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年11月24日

リコール届出番号	4141	リコール開始日	平成29年11月24日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	緩衝装置（サスペンションフレーム）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントサスペンションフレームの製造が不適切なため、塩水等の腐食促進物質によってサスペンションフレームのロアアーム取付ブラケットが腐食することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、腐食が進行し、ロアアーム取付ブラケットが破損して、最悪の場合、ロアアームが脱落して走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、サスペンションフレームの点検を行い、腐食が認められる場合は、サスペンションフレームを良品と交換する。腐食が認められない場合は、サスペンションフレームのロアアーム取付ブラケット部に防錆剤を塗布する。		
不具合件数	30件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に、No. 4141 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	CBA-MH21S	「ワゴンR」	MH21S-778510～MH21S-781693 平成19年2月1日～平成19年5月7日	3,006	
			MH21S-851029～MH21S-851262 平成19年2月1日～平成19年4月27日	229	
	CBA-MH22S		MH22S-500011～MH22S-524809 平成19年2月1日～平成19年7月4日	14,262	
			MH22S-600008～MH22S-604313 平成19年4月27日～平成19年7月5日	4,176	
			MH22S-800020～MH22S-811794 平成19年2月1日～平成19年7月4日	4,965	
			MH22S-900004～MH22S-900340 平成19年5月7日～平成19年7月5日	329	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-MH21S	「ワゴンR」	MH21S-965014～MH21S-996777 平成19年2月1日～平成19年5月8日	23,573	
	DBA-MH22S		MH22S-100034～MH22S-127133 平成19年2月1日～平成19年7月4日	20,421	
			MH22S-250012～MH22S-273764 平成19年5月7日～平成19年7月16日	22,872	
	GBD-HA24V	「アルト」	HA24V-152451～HA24V-159021 平成19年2月1日～平成19年7月11日	5,850	
	CBA-HA24S		HA24S-240731～HA24S-242698 平成19年2月1日～平成19年7月6日	1,858	
	DBA-HA24S		HA24S-536289～HA24S-552172 平成19年2月1日～平成19年7月11日	14,708	
	CBA-MF22S	「MRワゴン」	MF22S-607882～MF22S-621509 平成19年2月1日～平成19年7月4日	3,932	
	DBA-MF22S		MF22S-159346～MF22S-189512 平成19年2月1日～平成19年7月4日	21,977	
	CBA-HG21S	「セルボ」	HG21S-501366～HG21S-502595 平成19年2月1日～平成19年7月4日	1,168	
			HG21S-612033～HG21S-618088 平成19年2月1日～平成19年7月5日	5,801	
DBA-HG21S	HG21S-109417～HG21S-117369 平成19年2月1日～平成19年7月4日		7,587		
ニッサン	CBA-HC24S	「ピノ」	HC24S-240361～HC24S-241301 平成19年2月1日～平成19年7月3日	939	
	DBA-HC24S		HC24S-534129～HC24S-546838 平成19年2月1日～平成19年7月4日	12,697	
	CBA-MG22S	「モコ」	MG22S-608982～MG22S-621020 平成19年2月1日～平成19年7月4日	2,604	
	DBA-MG22S		MG22S-167136～MG22S-199233 平成19年2月1日～平成19年7月4日	22,940	
マツダ	CBA-MJ21S	「A Zーワゴン」	MJ21S-603582～MJ21S-603848 平成19年2月1日～平成19年4月21日	234	
			MJ21S-841022～MJ21S-841093 平成19年2月1日～平成19年4月5日	68	
	CBA-MJ22S		MJ22S-520001～MJ22S-520431 平成19年5月7日～平成19年7月4日	403	
			MJ22S-600001～MJ22S-600186 平成19年5月7日～平成19年7月4日	174	
			MJ22S-800003～MJ22S-810317 平成19年2月1日～平成19年7月4日	677	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	DBA-MJ21S	「A Zーワゴン」	MJ21S-945051～MJ21S-950085 平成19年2月1日～平成19年5月7日	4,504	
	DBA-MJ22S		MJ22S-100001～MJ22S-121273 平成19年2月1日～平成19年7月4日	2,728	
			MJ22S-250001～MJ22S-253571 平成19年5月7日～平成19年7月6日	3,204	
	CBA-HB24S	「キャロル」	HB24S-240127～HB24S-240399 平成19年2月1日～平成19年7月4日	237	
	DBA-HB24S		HB24S-531130～HB24S-534368 平成19年2月1日～平成19年7月4日	2,753	
	(計 21 型式)	(計 8 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年2月1日～平成19年7月16日	(計 210,876 台)	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
サスペンション フレーム (2WD車用)	45810-72J00	平成19年2月1日～平成19年7月31日	826	スズキ
	54400-4A01J			ニッサン
	1A03-34-800			マツダ
サスペンション フレーム (4WD車用)	45810-72JA0	平成19年2月1日～平成19年7月31日	282	スズキ
	54400-4A00A			ニッサン
	1A02-34-800			マツダ
合 計			(計 1,108 個)	

交換修理用部品が組み付けられた車両は、同様の改善を実施する。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。