

改善箇所説明図



注: は、良品と交換する部品を示す。

フロントエアサスペンションにおいて、エアベローズの製造が不適切なため、走行時の振動等により、エアベローズの固定金具(サポートリング)が外れ、エアベローズが破損することがある。そのため、警告灯が点灯するとともに車体が傾き、最悪の場合、走行安定性を損なうおそれがある。

改善の内容

全車両、エアサスペンションの製造番号を確認し、該当する場合はエアサスペンションを良品へ交換する。

識別 : 製造番号が容易に確認出来る位置にあるため、識別は行わない。