

超軽量動力機及び自作航空機にかかる航空事故等について（平成11年～令和3年）

	発生			不具合の概要			取扱	許可の有無
	年月日	発生月	場所	機体	態様	原因 (死傷者の有無)		
1	H11.5.23	5	福島県 着陸帯近辺	ランス式S-12XL	不時着	地上走行中に離陸、エンジン停止 (なし)	航空事故	無
2	H11.6.6	6	三重県 着陸帯近辺	クワックルバ [®] -式MXL II Top-R582L型	格納庫 に衝突	着陸時操縦操作不良 (搭乗者1名重傷)	航空事故	無
3	H11.6.16	6	三重県 不明	自作航空機	行方不 明	不明 (搭乗者1名行方不明)	航空事故	無
4	H11.9.4	9	北海道 海岸	クワックルバ [®] -式MX II HP-R503型	着陸時 転覆	着陸失敗 (なし)	航空事故	無
5	H11.10.10	10	茨城県 河川敷	自作航空機	墜落	低高度で急旋回、失速 (搭乗者2名死亡)	航空事故	無
6	H11.10.18	10	北海道 工場敷地	ハンゼン [®] 式B8-M型	墜落	機体の特性にかかる知識不足、不適切な回復操 作による機体損傷 (搭乗者1名死亡)	航空事故	無
7	H12.5.3	5	埼玉県 ヲカ-場	ASC式トワイタ-D472型	ハードラン ディング	強風下で操縦困難なまま着陸強行 (搭乗者1名重傷)	航空事故	無
8	H12.6.17	6	北海道 着陸帯脇	マーフィ式マリックR503L型	墜落	操縦未熟 (浮揚直後失速) (搭乗者2名軽傷)	航空事故	有
9	H12.6.29	6	長野県 飛行試験場	自作航空機 (回転翼)	建物に 接触	突風による浮揚の回復操作が不適 (搭乗者1名重傷)	航空事故	無
10	H12.7.29	7	岡山県 牧草地	IA-コルト [®] 式 II -R618型	墜落	不適切な操作による揚力不足 (搭乗者1名死亡)	航空事故	有
11	H12.10.22	10	山梨県 着陸帯近辺	ASC式トワイタ-D472型	墜落	急操作により翼付根金具の破断 (搭乗者1名死亡)	航空事故	無

超軽量動力機及び自作航空機にかかる航空事故等について（平成11年～令和3年）

	発生			不具合の概要			取扱	許可の有無
	年月日	発生日	場所	機体	態様	原因 (死傷者の有無)		
12	H12.12.17	12	埼玉県 畑地	スポーツビエーション・Iクラフト式アベンジャー-R447L型	墜落	低高度で急旋回、重量超過で失速 (搭乗者1名死亡)	航空事故	無
13	H13.4.28	4	愛知県 畑地	ホームビルト三河式HA400ⅡR582L型	不時着	燃料供給停止によるエンジン停止 (搭乗者1名重傷)	航空事故	無
14	H13.11.11	11	宮城県 着陸帯近辺	ホームビルト三河式トライクG25型	水路に 衝突	ジャンプ飛行時の無理な離着陸 (搭乗者1名重傷)	航空事故	有
15	H14.4.28	4	秋田県 川の中州	マフイー式NINJAⅡ-R618L型	不時着	エンジン停止 (なし)	重大インシデント	不明
16	H14.5.3	5	広島県 着陸帯近辺	クイックビルド式MXLⅡTop-R582L型	樹木に 衝突	着陸進入中の横方向からの突風 (搭乗者1名重傷)	航空事故	有
17	H14.6.23	6	大分県 駐車場	マックスI7-式ドリフターXP-R503L型	フェンスに 衝突	操縦技量不足(着陸後停止せず) (搭乗者1名重傷)	航空事故	無
18	H14.7.7	7	福井県 着陸帯近辺	クイックビルド式GT400SR-R503L型	斜面に 衝突	着陸時の上昇風により操作不能 (搭乗者1名重傷)	航空事故	無
19	H14.7.29	7	群馬県 山斜面	菱和式つばさW1-1-G25B型	墜落	進入中の急激な操作による失速 (搭乗者1名重傷)	航空事故	無
20	H14.8.18	8	愛知県 用水路	クイックビルド式MXⅡJ-R503L型	墜落	不適切な操作による失速 (搭乗者1名死亡)	航空事故	無
21	H14.10.13	10	京都府 水田	マックス式S-6ASU-R582L型	不時着	エンジン停止 (搭乗者1名軽傷)	重大インシデント	無
22	H15.1.26	1	愛知県 着陸帯近辺	ホームビルト三河式トライク-G25型	水面に 接触	高度判断の誤り (搭乗者1名死亡)	航空事故	無
23	H15.4.29	4	山形県 着陸帯近辺	マフイー式マベリックR503L型	不時着	エンジン出力低下 (搭乗者1名軽傷)	重大インシデント	無

超軽量動力機及び自作航空機にかかる航空事故等について（平成11年～令和3年）

	発生			不具合の概要			取扱	許可の有無
	年月日	発生日	場所	機体	態様	原因 (死傷者の有無)		
24	H15.4.29	4	沖縄県 公園駐車場	KIT・FOX式MODELIV-R532L型	墜落	低高度での急激な操作による失速 (搭乗者1名死亡)	航空事故	無
25	H15.5.5	5	秋田県 着陸帯近辺	S&K式レッドフォックス-R503L型	樹木に衝突	過剰なバンク操作による高度低下 (搭乗者1名重傷)	航空事故	有
26	H15.8.6	8	北海道 着陸帯近辺	AVID AIRCRAFT式MARKIV型	不時着	エンジン停止 (なし)	重大インシデント	無
27	H15.9.6	9	岐阜県 着陸帯近辺	ホーブルト三河式HA-500 II-R532L型	不時着	エンジン停止 (なし)	重大インシデント	有
28	H15.9.23	9	新潟県 着陸帯近辺	自作航空機	不時着	エンジン停止 (搭乗者1名軽傷)	重大インシデント	無
29	H16.3.14	3	埼玉県 空き地	ヒューバー式RX550-R503L型	不時着	エンジン出力低下 (なし)	重大インシデント	無
30	H16.5.6	5	秋田県 道路脇	スパーツライト式XP-H2706L型	不時着	山腹の気流により高度・機速低下 (なし)	航空事故	無
31	H16.5.8	5	愛知県 道路脇	ハンゼン式B8VW1800型	樹木に接触	不適切な操縦操作 (搭乗者1名重傷)	航空事故	無
32	H16.7.4	7	埼玉県 着陸帯近辺	ランス式S-7クーリエ-R503L型	不時着	地上滑走中に離陸、エンジン停止 (なし)	重大インシデント	無
33	H16.9.12	9	群馬県 着陸帯近辺	ランス式S-6ジョーテII-R582L型	墜落	上昇中の不適切な操作による失速 (搭乗者2名重傷)	航空事故	無
34	H16.9.20	9	山形県 畑地	マクスIA7-式ドリフターXP-R503L型	不時着	エンジン出力低下 (なし)	重大インシデント	無
35	H16.12.3	12	茨城県 休耕田	自作航空機	不時着	燃料供給停止によるエンジン停止 (なし)	重大インシデント	無

超軽量動力機及び自作航空機にかかる航空事故等について（平成11年～令和3年）

	発生			不具合の概要			取扱	許可の有無
	年月日	発生日	場所	機体	態様	原因 (死傷者の有無)		
36	H17.6.19	6	秋田県 着陸帯近辺	マックスIA-式IA-G25型	電話線 に接触	燃料供給停止によるエンジン停止 (なし)	重大インシデント	有
37	H18.1.4	1	茨城県 水田	アビシト式ミストラル-R532L型	電話線 に接触	飛行中エンジン停止し不時着失敗 (なし)	航空事故	無
38	H18.3.5	3	茨城県 河川敷	IAコマンド式II532型	墜落	過剰な機首下げ (搭乗者1名死亡)	航空事故	有
39	H18.3.12	3	茨城県 河川	自作航空機	墜落	当該機体の飛行経験不足 (搭乗者1名死亡)	航空事故	無
40	H18.8.1	8	埼玉県 住宅地	超軽量動力機パラシュート型	電柱に 衝突	飛行高度の不足 (搭乗者1名重傷)	航空事故	無
41	H18.8.13	8	茨城県 水田	自作航空機	不時着 後転覆	有視界気象状態を維持せず飛行 (なし)	航空事故	無
42	H19.5.12	5	三重県 埋立地	セニア式STOL-CH701-R532L型	不時着	飛行中のエンジン停止 (搭乗者1名重傷)	航空事故	無
43	H19.7.7	7	愛知県 着陸帯近辺	クイックルバ-式GT500-R532L型	墜落	着陸時の過度な操作による失速 (搭乗者1名重傷)	航空事故	有
44	H19.7.29	7	山形県 着陸帯近辺	マフィ式NINJA II-R618L型	不時着	燃料枯渇によるエンジン停止 (なし)	重大インシデント	有
45	H19.9.29	9	埼玉県 着陸帯近辺	クイックルバ-式GT400S-R447L型	墜落	地上訓練中に離陸、不適切な操作 (搭乗者1名重傷)	航空事故	無
46	H19.10.14	10	鹿児島 県 着陸帯近辺	ホームビルト三河式HA500 II-R532L型	不時着	プロペラの脱落 (なし)	重大インシデント	有
47	H19.12.2	12	千葉県 砂浜	ジャズ式フェイス II C16-R582型	墜落	機体組立不良により操縦困難失速 (搭乗者1名死亡)	航空事故	無

超軽量動力機及び自作航空機にかかる航空事故等について（平成11年～令和3年）

	発生			不具合の概要			取扱	許可の有無
	年月日	発生日	場所	機体	態様	原因 (死傷者の有無)		
48	H20.11.2	11	宮城県 着陸帯近辺	ビッカート式FR-250型	墜落	地上訓練中に離陸、不適切な操作 (搭乗者1名死亡)	航空事故	無
49	H20.11.8	11	鹿児島県 着陸帯近辺	スガキ式SG-5型	不時着	気流の乱れによる急な姿勢変化 (搭乗者1名軽傷)	航空事故	有
50	H21.3.29	3	茨城県 着陸帯近辺	ランス式S-6ESJ3-TE II 型	墜落	旋回時のバンク角が大ききことによる失速 (搭乗者2名死亡)	航空事故	無
51	H22.4.18	4	京都府 河川敷	クワックルバ-式スポン-ツ2S-R582L型	不時着	機材トラブル (なし)	重大インシデント	有
52	H22.5.3	5	愛知県 海上	ホームビルト三河式HA-500 II-R532LS型	滑走路からの逸脱	飛行中の不適切な操作による失速 (なし)	重大インシデント	無
53	H22.6.13	6	茨城県 着陸帯近辺	アノ式A-1型	墜落	飛行中の不適切な操作による失速 (搭乗者1名死亡)	航空事故	無
54	H22.9.11	9	茨城県 着陸帯近辺	Iアノ式AEROS2-R912型	墜落	上昇中の不適切な操作 (搭乗者1名重傷)	航空事故	無
55	H22.12.11	12	宮城県 山の斜面	クワックルバ-式MX II HP-R503型	不時着	エンジン停止 (なし)	重大インシデント	無
56	H23.8.31	8	茨城県 用水路	スポン-ツアビ-ジョン・Iアラト式アベンジャー-R447L型	墜落	エンジン出力低下による送電線への接触 (搭乗者1名軽傷)	航空事故	無
57	H24.1.4	1	茨城県 着陸帯	マックス・インタープライズ式アックスR-503型	地面に衝突	地上滑走中の機体損傷 (搭乗者1名重傷)	航空事故	有
58	H24.5.13	5	群馬県 着陸帯近辺	ソレル式SNS-8 ハイパ-ライトR277L型	不時着	エンジン不調 (搭乗者1名軽傷)	航空事故	無
59	H25.6.9	6	栃木県 着陸帯近辺	ウルトラライト・Iアラト式 チャレンジャー II-R503L型	電柱に衝突	飛行中の不適切な操作による失速 (搭乗者1名重傷)	航空事故	有

超軽量動力機及び自作航空機にかかる航空事故等について（平成11年～令和3年）

	発生			不具合の概要			取扱	許可の有無
	年月日	発生日	場所	機体	態様	原因 (死傷者の有無)		
60	H26.7.27	7	埼玉県 着陸帯近辺	ビバー式RX550-R503L型	墜落	着陸復行中の不適切な操作 (搭乗者1名重傷)	航空事故	無
61	H26.8.24	8	埼玉県 休耕田	クイックシルバー式 MXL II Top-R582L型	墜落	離陸上昇中の不適切な操作による失速 (搭乗者1名重傷)	航空事故	有
62	H27.5.23	5	千葉県 河川敷	マックスIA-式ドリフター-XP-R503 Vert L型	不時着	機体不具合によるエンジン停止 (なし)	航空事故	有
63	H27.6.16	6	埼玉県 河川敷	ASC式ツイスター-R503型	墜落	横風に対応するための不十分な操作 (搭乗者1名重傷)	航空事故	無
64	H27.8.15	8	茨城県 ゴルフ場	ISHIJIMA式MCR-01型	墜落	重量重心位置逸脱による失速 (搭乗者2名死亡)	航空事故	無
65	H27.10.13	10	熊本県 牧場	エアコマンド式エリート-R582型	墜落	急激な降下操作 (搭乗者1名重傷)	航空事故	有
66	H28.3.23	3	栃木県 空き地	ウルトラライト・エアクラフト式チャレンジャー II -R447L型	木に接触	天候悪化時における飛行の継続 (なし)	航空事故	無
67	H29.4.16	4	広島県 道路	クイックシルバー式MX II スプリントTOP-R582L型	不時着	不適切な機体の点検及び整備 (搭乗者1名重傷)	航空事故	有
68	H29.5.3	5	山形県 河川敷	オートジャイロ式カバロン型	墜落	操縦者の不十分な知識及び技能（推定） (搭乗者1名死亡)	航空事故	無
69	H29.7.11	7	兵庫県 ゴルフ場	HALES CS式RAND KR-2型	不時着	燃料枯渇によるエンジン停止 (搭乗者1名重傷)	航空事故	有
70	H29.8.13	8	茨城県 着陸帯周辺	坂本式SS-9型	他機使用中の着陸	操縦者の場外離着陸場諸元の理解不足 (なし)	重大インシデント	無
71	H29.9.10	9	岐阜県 林	クイックシルバー式MAX II Top-R582L NISHIYAMA型	不時着	操縦者の不十分な知識及び技能 (なし)	航空事故	有
72	H30.4.22	4	広島県 畑地	クイックシルバー式スポーツ2S-R582L型	墜落	操縦者の低高度飛行による架空地線への接触 (なし)	航空事故	無
73	H30.7.14	7	茨城県 造成地	クイックシルバー式GT400S-R447L型	墜落	電線及び架空地線に接触 (搭乗者1名死亡)	航空事故	有

超軽量動力機及び自作航空機にかかる航空事故等について（平成11年～令和3年）

	発生			不具合の概要			取扱	許可の有無
	年月日	発生月	場所	機体	態様	原因 (死傷者の有無)		
74	H30.11.3	11	茨城県 雑木林	KID・FOX式MODEL IV-R532L型	墜落	右主翼が樹木に接触 (搭乗者2名軽傷)	航空事故	無
75	H30.11.11	11	熊本県 着陸帯周辺	BOGDOLA JANOS式BB-02SERPA BENCE/R-R503型	墜落	低高度での上昇、降下、旋回を繰り返し失速 (搭乗者1名死亡)	航空事故	有
76	R1.6.2	6	茨城県 水面	バードマン式チヌーク・プラス-R582LS 型	水面に衝突	速度不足の状態での旋回し失速 (搭乗者1名重傷)	航空事故	無
77	R1.10.20	10	茨城県 畑地	TL-2000 STING carbon型	墜落	離陸時の風速制限超え及び操縦技量不足 (搭乗者1名死亡)	航空事故	無
78	R2.1.3	1	沖縄県 畑地	マックスエアードリフターXP-R503L 型	樹木との衝突	エンジン出力低下 (搭乗者1名重傷)	航空事故	無
79	R2.4.30	4	群馬県 着陸帯周辺	エアコマンド式R532型	ハードランディング	風下側に急旋回し対気速度・ローター回転数低下 (搭乗者1名重傷)	航空事故	無
80	R2.5.6	5	熊本県 谷の斜面	クイックシルバー式MX II J-R503L型	斜面への衝突	飛行中エンジン点火系統のコネクター外れ (搭乗者2名重傷)	航空事故	無
81	R2.6.9	6	佐賀県 着陸帯周辺	山陽鉄工式EX-03C PUFFIN-LT447型	墜落	離陸滑走後プロップレートの損壊の破片がストラット衝突 (搭乗者1名死亡)	航空事故	無
82	R2.8.1	8	愛知県 着陸帯周辺	ニューウイングス式MAX-R447・MAW型	墜落	ジャンプ飛行中、操作バー&スロットルの不適切な操作 (搭乗者1名重傷)	航空事故	無
83	R3.2.20	2	茨城県 着陸帯周辺	ランズ式S-7クーリエ-R503L型	樹木の中へ墜落	プロップの不適切な操作による失速 (なし)	航空事故	無
84	R2.11.3	11	北海道 畑地	ビーバー式RX550-R503L型	発動機継続的停止	調査中	重大インシデント	-
85	R3.7.5	7	長野県 着陸帯周辺	Zenith Aircraft社CH701型	滑走路逸脱	調査中	重大インシデント	-
86	R3.11.7	11	山口県 着陸帯周辺	クイックシルバー式MXIIスプリントTop-R582L型	ハードランディング	調査中	航空事故	-