

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成31年 2月 7日

リコール届出番号	4436	リコール開始日	平成31年 2月 8日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 下 義生 問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位（部品名）	原動機（ロッカサポート）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機の動弁機構において、ロッカサポート部の給油穴位置が不適切なため、油路の隙間が大きくなることによりヘッドカバー内に必要以上のオイルが滞留し、ブローバイガスの通路を經由して燃焼室にオイルが廻り込むことがある。そのため、オイルの潤滑不良でエンジンが焼き付き、最悪の場合、エンジンが破損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃焼室にオイルが廻り込まないように対策品を取り付ける。		
不具合件数	65件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4436のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	2PG-FR1AHA 2PG-FR1AHG 2PG-FR1AHJ 2RG-FR1AHA 2RG-FR1AHG 2RG-FR1AHJ	「日野 プロフィア」	FR1AH-100016～FR1AH-102836 平成29年6月6日～平成30年8月9日	2,663	
	2PG-FR1AJA 2RG-FR1AJG		FR1AJ-100036～FR1AJ-100386 平成29年8月21日～平成30年7月26日	96	
	2PG-FS1AGA		FS1AG-100015～FS1AG-101662 平成29年6月9日～平成30年8月9日	981	
	2PG-FS1AHA 2PG-FS1AHG 2PG-FS1AHJ 2RG-FS1AHA 2RG-FS1AHG 2RG-FS1AHJ		FS1AH-100015～FS1AH-100367 平成29年6月13日～平成30年8月9日	333	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日野	2PG-FS1AJA	「日野 プロフィア」	FS1AJ-100016～FS1AJ-100445 平成 29 年 6 月 21 日～平成 30 年 8 月 3 日	235	
	2PG-FW1AHG 2PG-FW1AHJ 2RG-FW1AHG 2RG-FW1AHJ		FW1AH-100015～FW1AH-106409 平成 29 年 6 月 26 日～平成 30 年 8 月 19 日	6,137	
	2PG-FW1AJG 2PG-FW1AJJ 2RG-FW1AJG 2RG-FW1AJJ		FW1AJ-100015～FW1AJ-100147 平成 29 年 6 月 30 日～平成 30 年 8 月 6 日	110	
	(計 24 型式)		(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 29 年 6 月 6 日～平成 30 年 8 月 19 日	(計 10,555 台)

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。