

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL：03-5253-8111 内線42354

アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成31年4月17日

リコール届出番号	外-2821	リコール開始日	準備が整い次第
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役社長 ティル シェア	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス) http://www.volkswagen.co.jp/	
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料ゲージ付き燃料ポンプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンクに取り付けられている燃料ゲージ付き燃料ポンプにおいて、使用環境の検討が不十分なため、外気温などの影響により燃料タンクが膨張した際に当該ポンプが傾くことがある。そのため、燃料の残量を正しく検出できなくなる、または燃料を供給できなくなり、最悪の場合、走行中にエンストするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ゲージ付き燃料ポンプを対策品に交換する。		
不具合件数	47件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2821のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	DBA-3CCZE	パサートセダン1.4/110kW	WVWZZZ3CZFE458735～WVWZZZ3CZJE262740 平成27年3月24日～平成30年9月13日	3,967	
		パサートヴァリアント1.4/110kW	WVWZZZ3CZFE459653～WVWZZZ3CZKE004174 平成27年3月23日～平成30年10月15日	8,595	
	ABA-3CCHH	パサートセダン2.0/162kW	WVWZZZ3CZHE000122～WVWZZZ3CZJE262782 平成28年7月20日～平成30年9月13日	369	
		パサートヴァリアント2.0/162kW	WVWZZZ3CZHE001394～WVWZZZ3CZKE001023 平成28年7月20日～平成30年10月15日	698	
	(計2型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年3月23日～平成30年10月15日	(計13,629台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。