


## 改善箇所説明図



### 基準不適合発生部位

大型トラックにおいて、運転者支援制御ユニット（DACU3）のシャットダウンプログラムが不適切なため、システム終了の位相中にエラーが検出された際に、DACU3が再起動待機状態になることがある。そのため、エンジン始動時に「アクティブセーフティ電制システム異常」のメッセージが表示され、車線逸脱警報や衝突被害軽減ブレーキなどが作動しなくなるおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、DACU3のプログラムを対策プログラムに書き換える。

注：  は、措置する部品を示す。

識別: 作業完了車には、助手席側 キャブマウント部に黄色ペイントを塗布する。