

連絡先 自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和2年3月2日

リコール届出番号	外-2992	リコール開始日	令和2年3月2日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 クリスチャン・ヴィードマン 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクティブ・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	尾灯 (テルテール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ボディドメインコントローラー (BDC) において、プログラムが不適切なため、昼間走行灯を点灯させている時に尾灯を単独で点灯させてもメーターパネル上に灯火器が作動していることを示す表示灯が点灯しない。そのため、保安基準第37条 (尾灯の基準) に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ボディドメインコントローラー (BDC) のプログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2992 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	3BA-7K15	「BMW 118i」	WBA7K320807E17431 ~ WBA7K320407E99982 令和元年7月6日 ~ 令和元年10月9日	1,106	
			WBA7K320807F00504 ~ WBA7K320707F39729 令和元年9月23日 ~ 令和元年11月23日	1,145	
			WBA7K320805P57784 ~ WBA7K320005P82128 令和元年11月6日 ~ 令和元年11月26日	18	
	3BA-7L20	「BMW M135i xDrive」	WBA7L120X07E43918 ~ WBA7L120007E99902 令和元年7月10日 ~ 令和元年9月25日	260	
			WBA7L120307F00427 ~ WBA7L120507F40248 令和元年9月23日 ~ 令和元年11月25日	186	
	計2型式	2車種	(製作期間の全体の範囲) 令和元年7月6日 ~ 令和元年11月26日	(計2,715台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。
 上記の範囲は、車台番号の下7桁を基に区分けしています。