

青森県東方沖を震源とする地震について(第1報)

※ これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

1 地震の概要

(1)発生日時 令和2年12月21日02:23頃

(2)震源地(震源の深さ)及び地震の規模

- ・震源地:青森県東方沖(北緯40.7度、東経142.7度)
- ・震源の深さ:約10km
- ・地震の規模(マグニチュード):6.3
- ・電子基準点の地殻変動:誤差以上の変動を確認せず(地理院情報)

(3)各地の震度(震度4以上)

- ・震度5弱 岩手県盛岡市
- ・震度4 北海道函館市
青森県八戸市 十和田市 三沢市 野辺地町 七戸町 六戸町 東北町 おいらせ町 三戸町 五戸町
青森南部町 階上町
岩手県二戸市 八幡平市 滝沢市 岩手町 矢巾町 軽米町

(4)津波:この地震による津波被害の心配は無し

2 体制等

- ・警戒体制:本省、気象庁、東北地整、東北運輸、国総研
- ・注意体制:北海道開発、北海道運輸、国土地理院

3 人的被害:被害情報なし

4 国土交通省関連情報

○道路

(1)高速道路

- ・通行止めなし
- ・速度規制(50km)実施区間
E4A八戸道 一戸IC~八戸IC間、八戸JCT~八戸北IC
E4A百石道路 八戸北IC~下田百石IC
特別巡回実施中

(2)直轄国道、補助国道、県道、政令市道

- ・被害情報なし

○鉄道

(1)新幹線

被害なし

(2)在来線

- ・JR東日本、IGRいわて銀河鉄道
被害なし、通常運行
- ・その他民鉄
被害なし

○航空

◇函館空港(震度4)、三沢空港(震度4)、青森空港(震度3)、花巻空港(震度3)

- ・空港施設等に被害なし

○河川

(国管理河川)

- ・点検対象:なし

(県管理河川)

- ・点検対象:なし

○砂防

- ・被害情報なし

- ・点検対象:確認中

○ダム

(建設ダム)

- ・点検対象ダム なし

(管理ダム)

- ・点検対象ダム

直轄ダム 2ダム(四十四田ダム、御所ダム)

補助ダム 1ダム(青森県・世増ダム)

利水ダム 20ダム(青森県10ダム、岩手県10ダム)

○海岸

- ・点検対象:なし

○下水道

- ・点検対象

岩手県が管理する流域下水道施設7施設(処理場1、ポンプ場6)

盛岡市が管理する公共下水道施設10施設(ポンプ場)

○港湾、自動車、海事、物流、観光

被害情報なし

5 国土交通省の対応状況

○ホットライン

- ・盛岡市 確立済み(被害情報、リエゾン要請なし)

○国土交通本省防災センターにて情報収集対応中

問合先：水管理・国土保全局防災課災害対策室 小林
代表：03-5253-8111 内線35-822
直通：03-5253-8461