

## 米国連邦航空局に対する安全勧告

---

(2009. 8. 28 安全勧告)

(B18616 那覇空港 2007. 8. 20 発生航空事故)

運輸安全委員会は、米国連邦航空局が航空機製造会社であるボーイング社に対して下記の措置を取るよう指導することを勧告する。

サービスレター、サービスブリティン等の運航者への整備作業指示の策定に当たっては、誤作業の発生を防止するため、作業を行う範囲を明確にするとともに、作業箇所へのアクセス性等の作業条件、環境を適切に評価すること。