

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42361  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和 2 年 12 月 3 日

リコール届出番号	4851	リコール開始日	令和 2 年 12 月 4 日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 問い合わせ先: お客さま相談室 代表執行役社長兼最高経営責任者 内田 誠 TEL 0120-315-232		
不具合の部位 (部品名)	動力伝達装置 (プロペラシャフト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	動力伝達装置において、プロペラシャフトの材料及び寸法が不適切なため、想定よりも疲労強度が不足しているものがある。そのため、プロペラシャフトに亀裂が発生する可能性があり、そのまま使用を続けると、最悪の場合、亀裂の進展によりプロペラシャフトが破損し、走行不能に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、プロペラシャフトを対策品に交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者: ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・各社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DAA-HY51	「フーガ」	HY51-400001~HY51-701467 平成22年9月30日~平成26年12月22日	8,388	
	DAA-HGY51	「シーマ」	HGY51-600003~HGY51-710263 平成24年4月20日~令和元年8月26日	4,319	
三菱	DAA-BHGY51	「ディグニティ」	HGY51-650002~HGY51-650122 平成24年6月26日~平成28年11月14日	121	
	(計 3 型式)	(計 3 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年9月30日~令和元年8月26日	(計 12,828 台)	