


# 改善箇所説明図



小型トラックにおいて、前輪用ブレーキキャリパーのスライドピンにグリスが塗布されていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ブレーキ操作後にアウターパッドが戻りきらなくなって著しく摩耗し、最悪の場合、アウターパッドが脱落するおそれがある。

## 改善措置の内容

全車両、前輪用ブレーキキャリパーのスライドピンのグリス塗布状況を点検し、グリスが塗布されていない場合には、キャリパーを交換するとともにパッド摩耗量の測定を行い、アウターパッドに著しい摩耗が認められた場合はパッドも交換する。

注 :  は交換する部品を示す。

はアウターパッドに著しい摩耗が認められた場合に交換する部品を示す。

識別 : 作業完了車には、助手席リヤドアピラーストライカー付近に「LT181」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。