

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室  
TEL：03-5253-8111 内線 42361  
アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年2月4日

リコール届出番号	4889	リコール開始日	令和3年2月5日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 八郷 隆弘		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	電気装置（コンビネーションメータ）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	コンビネーションメータにおいて、後席シートベルト警報制御プログラムが不適切なため、POWER ON時に後席乗員のシートベルトが非装着の状態の後席シートベルト警報が表示されない。そのため、協定期則第16号の技術的な要件に適合しない。			
改善措置の内容	全車両、コンビネーションメータの後席シートベルト警報制御プログラムを対策プログラムに書き換える。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	取引先からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	ZAA-ZC7	「Honda e」	ZC7-1000038～ZC7-1000243 令和2年7月27日～令和2年10月30日	200	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年7月27日～令和2年10月30日	(計200台)	