

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL:03-5253-8111 内線 42361

アドレス:<http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和3年4月13日

リコール届出番号	外-3204	リコール開始日	令和3年4月13日
届出者の氏名又は名称	ルノー・ジャポン株式会社 代表取締役社長 大極 司	製作国 : フランス共和国 製作者名 : ルノー SA 問い合わせ先: ルノー・コール 電話: 0120-676-365	
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ポンプのインタンクユニットにおいて、樹脂製インペラとカバーのクリアランス設計が不適切なため、燃料温度の上昇によって樹脂製インペラが変形することがある。そのため、カバーと接触し、燃料ポンプモーターが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、インタンクユニットを対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ルノー	7BA-BJAH5H	ルーテシア	VF1RJA000L0813870~VF1RJA00XL0814136 令和2年4月30日~令和2年7月20日	159	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年4月30日~令和2年7月20日	(計159台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。