

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和3年4月16日

リコール届出番号	4890	リコール開始日	令和3年 4月19日
届出者の氏名又は名称	株式会社 クボタ 代表取締役 社長 北尾裕一	問い合わせ先: 機械カスタマーファースト品質本部 TEL:072-241-1125	
不具合の部位(部品名)	車体装置(遮蔽カバー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	刈取脱穀作業車において、DPFマフラ高温部を遮蔽するカバーの設計が不適切な為、DPFマフラ周辺に麦ワラが堆積することがある。そのためDPFマフラ出口パイプ部と麦ワラが接触し、DPF再生処理中にDPFマフラ出口パイプ部の表面温度が上昇し、最悪の場合、麦ワラが発火することで車両火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、遮蔽カバーを対策品に交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	火災 3件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: 使用者を把握しているため、直接訪問して通知する。 ・自動車特定整備事業者: 全使用者を把握しているため周知の措置は取らない。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
クボタ	「XDN-C519」	「ER575」	C519-10002~C519-10426 平成25年7月17日 ~平成29年8月25日	422	
	「YDN-C521」		C521-20001~C521-20403 平成29年8月28日 ~令和元年10月11日	403	
	「WDP-C518」	「ER590」	C518-10001~C518-10662 平成25年7月19日 ~平成29年8月29日	661	
	「WDP-C613」	「ER6100」	C613-10001~C613-10767 平成25年7月24日 ~平成29年8月29日	767	
	「WDR-C612」	「ER6120」	C612-10001~C612-11473 平成25年7月15日 ~平成29年8月29日	1473	
	「XDN-C520」	「WR575」	C520-10001~C520-10391 平成25年12月3日 ~平成29年8月28日	391	
	「YDN-C522」		C522-20001~C522-20353 平成29年8月29日 ~令和2年10月9日	353	
	「WDP-C614」	「WR6100」	C614-10001~C614-10449 平成25年9月27日 ~平成29年8月23日	449	
	(全8型式)	(全6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年7月15日 ~令和2年10月9日	(計4,919台)	