


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

排出ガス発散防止装置において、制御コンピュータの故障診断プログラムが不適切なため、故障時に正しく診断または警告表示できないものがある。そのため、保安基準第31条の細目告示第41条 別添48の車載式故障診断装置（ディーゼル重量車J-OBD II）の技術基準を満足しない。

改善の内容

全車両、制御コンピュータの故障診断プログラムを対策仕様に修正する。

識別 : 運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレートの右上に、識別ペイント（黄色）を塗布する。

注 : は、措置する部品を示す。