

連絡先 自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 令和3年4月26日

リコール届出番号	外-3212	リコール開始日	令和3年4月26日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 クリスチャン・ヴィードマン 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラククション・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	冷却装置 (クーラントホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	冷却装置において、プラスチック製クーラントホースの成形機器の設定が不適切なため、設計通りの形状に加工できていないものがある。そのため、当該ホースがエアコンコンプレッサーのプーリーベルトに接触することで摩耗し穴が開き、冷却水が漏れ出すおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、クーラントホースを良品に交換する。		
不具合件数	5件	事故の有無	0件
発見の動機	ドイツ本国からの報告による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社ホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	3DA-5V20	「BMW 320d xDrive」	WBA5V700X08B53096 ~ WBA5V700508B84336 令和2年8月26日 ~ 令和3年1月26日	567	
			(製作期間の全体の範囲) 令和2年8月26日 ~ 令和3年1月26日	計567台	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。  
 上記の範囲は、車台番号の下7桁を基に区分けしています。