

## 対象製品の外観図



品番（型式）記載箇所

品番表記

VREC-DS500DC

後付用品として販売したドライブレコーダーにおいて、内蔵のリチウムイオン電池に不具合があり、リチウムイオン電池の発熱が生じ、発煙するおそれがある。

### 改善内容

当該製品の販売を中止し、出荷済み製品の回収を実施する。