

令和3年7月30日  
自動車局  
審査・リコール課

## ホンダオブアメリカの型式指定自動車1型式における近接排気騒音規制値の修正

ホンダオブアメリカのNSX（計1型式、計約300台）に関し、自動車検査証（車検証）の備考欄に記載されている近接排気騒音規制値に誤りがあることが判明しました。  
当該車両については、騒音基準を満たすものの、次回車検の際等に近接排気騒音規制値を訂正した車検証を交付します。

### 1. 車検証の訂正内容

車名・通称名	型式	類別区分番号	台数	正	誤
ホンダ オブア メリカ NSX	CAA-NC1	0001	約300台	平成10年騒音規制車, 近接排気騒音規制値 100 dB	平成10年騒音規制車, 近接排気騒音規制値 96 dB

※備考欄の「近接排気騒音規制値」は、停車状態で一定の原動機回転速度に空吹かした際の騒音の規制値であり、継続検査（車検）時に、自動車検査官等が必要に応じて参照する数値。

※類別区分番号が「0001」以外の車検証は、近接排気騒音規制値の記載に誤りはありません。

※詳細な台数については、現在精査中のため、下記HPをご確認ください。

### 2. 原因

型式指定の申請の際、申請者（HONDA OF AMERICA MFG., INC.（現：Honda Development & Manufacturing of America, LLC）から騒音規制値に影響がある原動機の位置コードが誤って申請されたことによるものです。

### 3. 再発防止策

自動車局審査・リコール課から申請者に対して、原動機位置コードの確認を徹底するよう指示しました。

### 4. 車検証の訂正について

次回車検の際に、訂正後の数値が記載された車検証を交付します。また、次回車検までに車検証を変更する場合、取扱い販売店にご相談ください。

なお、対象の詳細については下記HPを確認してください。

URL：<https://www.honda.co.jp/recall/auto/other/210729.html>

（問い合わせ先）  
国土交通省自動車局審査・リコール課 手塚・金子  
代表：03-5253-8111（内線42312, 42324） 直通：03-5253-8595  
FAX：03-5253-1640