


改善箇所説明図



注：□ は交換部品を示す。

後付用品として設定したフェンダーランプにおいて、車両に接続する用品用の電気配線の回路設定が不適切なため、前照灯を走行用に切替えた場合、左側走行用前照灯が点灯しない。

改善の内容

後付装着される対象のフェンダーランプについて、当該電気配線を改善品に交換する。

識 別

改善済車両には車台番号打刻の左から5桁目の下部に黄色ペイントを塗布する。