

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42361 アドレス http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和3年10月21日

リコール届出番号	外-3303	リコール開始日	令和3年10月21日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 クリスチャン・ヴィードマン 製作国:ドイツ連邦共和国 製作者名:バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクションセンター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	原動機 (インテークおよびエキゾーストバルブ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機内のインテークおよびエキゾーストバルブにおいて、バルブの表面皮膜加工が不適切なため、バルブガイドが早期に摩耗することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、バルブガイドが摩耗することで異音が発生し、最悪の場合、バルブとバルブガイドが破損することでエンジンが停止し、走行不能に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、シリンダーヘッド一式を対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	2BL-S10AA	「BMW S1000RR」	WB10E2102LZJ96130 ～ WB10E210XLZJ97218 令和2年2月12日 ～ 令和2年3月3日	123台	
			WB10E2108L6D00432 ～ WB10E2109L6D09978 令和2年3月5日 ～ 令和2年5月6日	67台	
	(1型式)	(1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年2月12日 ～ 令和2年5月6日	(計 190台)	

【注意事項】 対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。