

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL03-5253-8111(内線42361)
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年8月24日

リコール届出番号	外-3271	リコール開始日	令和3年8月24日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 若松 格		
	製作国：米国 製作者名：ゼネラルモーターズ社 問い合わせ先：GMフリーダイヤル TEL 0120-711-276		
不具合の部位 (部品名)	その他の装置 (運転席エアバッグ)		
基準不適合状態にある と認める構造、装置又 は性能の状況及びその 原因	運転席側エアバッグのインフレーター (膨張装置) において、環境温度および湿度変化の繰り返しにより推進剤 (ガス発生剤) が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター内圧が異常上昇して、インフレーター容器が破損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、運転席側エアバッグモジュールを対策品に交換する。		
不具合件数	国内 0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車 特定整備事業者に周知 させるための措置	使用者：ダイレクトメール等で通知する。 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 弊社 HP に掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール 対象車の 台数	備考
シボレー	「ABA- KT300」	「ソニック」	KL1TA48EECB018592 ~ KL1TA48ELFB200082 平成23年6月13日~平成27年4月27日	502	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成23年6月13日~平成27年4月27日	(計502台)	

注意事項

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。