

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年12月4日

リコール届出番号	2226	リコール開始日	平成20年12月5日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン		問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232
不具合の部位（部品名）	電気配線（アース線）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電気配線において、メインアース線とサブアース線の長さが不適切なものがあるため、エンジンの揺動により両アース線が断線してエンストし、再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、メインアース線を対策品と交換するとともに、サブアース線の長さを確認して、短い場合には、良品と交換する。		
不具合件数	26件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2226のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	CBA-C25 DBA-C25	セレナ	C25-000001～C25-315857 平成17年4月14日～平成20年4月8日	150,313	
	CBA-NC25 DBA-NC25		NC25-000001～NC25-202412 平成17年4月14日～平成20年4月4日	30,270	
	DBA-CC25		CC25-000001～CC25-165379 平成18年5月24日～平成20年4月18日	56,543	
	DBA-CNC25		CNC25-000001～CNC25-152401 平成18年5月25日～平成20年4月4日	9,469	
スズキ	DBA-SC25	ランディ	C25-600001～C25-660988 平成18年12月21日～平成20年4月4日	4,675	
	DBA-SNC25		NC25-600001～NC25-660201 平成18年12月21日～平成20年4月7日	1,044	
	(計8型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年4月14日～平成20年4月18日	(計252,314台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。