

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42361  
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和4年3月15日

リコール届出番号	5113	リコール開始日	令和4年3月16日
届出者の氏名又は名称	株式会社 クボタ 代表取締役 社長 北尾 裕一	問い合わせ先: 機械カスタマーファースト品質本部 TEL:072-241-1225	
不具合の部位(部品名)	①制振材、②電気装置(ワイヤハーネス)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	① 農耕用トラクタのキャビン前面の制振材において、組付け作業が不適切なため、制振材表面の不要な保護フィルムを剥がさずに、保護フィルムの上に吸音材を貼り付けたものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、吸音材が保護フィルムとともに剥がれてマフラーに接近し、最悪の場合、マフラーの熱により吸音材が焼損して火災となるおそれがある。 ② 農耕用トラクタのエンジンルーム内のワイヤハーネスにおいて、取り回しが不適切なため、ワイヤハーネスとステーが接触しているものがある。そのため、走行中の振動等により、当該ワイヤハーネスの被覆が摩耗により損傷して内部電線が短絡し、最悪の場合、ワイヤハーネスが焼損して火災となるおそれがある。		
改善措置の内容	① 全車両、制振材と吸音材の接着部を点検し、制振材の表面に保護フィルムがある場合は制振材および吸音材を貼り替える。 ② 全車両、ステーに保護材を追加するとともに、ワイヤハーネス固定用のコードクランプを追加する。また、ワイヤハーネスに損傷が見られるものは、補修またはワイヤハーネスを新品に交換する。		
不具合件数	①1件,②1件	事故の有無	①0件,②0件
発見の動機	①,②市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者:使用者を把握しているため、直接訪問して通知する。 ・自動車特定整備事業者:全使用者を把握しているため周知の措置は取らない。 ・弊社ホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
クボタ	SB-MZD	「MZ50」	MZD-10173~MZD-10190 平成21年1月13日~平成21年3月9日	16	①16
		「MZ55」	MZD-30190~MZD-30210 平成21年1月9日~平成21年3月25日	17	①17
		「MZ60」	MZD-50347~MZD-50378 平成21年2月2日~平成21年4月30日	21	①21
	SB-MZF	「MZ65」	MZF-11182~MZF-11447 平成21年1月6日~平成21年7月31日	211	①211
	-	「MZ65-HPC」			
	SB-MZF	「MZ70」	MZF-30095~MZF-30098 平成21年1月23日~平成21年3月31日	3	①3
	SB-MZF	「MZ75」	MZF-50622~MZF-50669 平成21年1月15日~平成21年7月31日	33	①33
	-	「MZ75-HPC」			
	SB-MZG	「SMZ76」	MZG-10001~MZG-10747 平成19年3月6日~平成22年5月31日	644	①353 ②644
	-	「SMZ76-HPC」			
	SB-MZG	「SMZ85」	MZG-30001~MZG-30360 平成19年3月7日~平成22年5月24日	308	①154 ②308
	-	「SMZ85-HPC」			
	SB-MZG	「SMZ95」	MZG-50001~MZG-51073 平成19年3月5日~平成22年5月31日	869	①478 ②869
	-	「SMZ95-HPC」			
	KDN-MZS	「MZ505」	MZS-10001~MZS-10240 平成21年3月2日~平成26年10月25日	189	①189
「MZ555」		MZS-30001~MZS-30499 平成21年3月5日~平成26年10月28日	437	①437	
「MZ555-PC」					
KDN-MZX	「MZ605」	MZS-50001~MZS-50644 平成21年3月9日~平成26年10月28日	540	①540	
	「MZ655」	MZX-10001~MZX-13045 平成21年3月4日~平成26年10月28日	2,138	①2,138	
	「MZ655-PC」				
	「MZ705」	MZX-30001~MZX-30418 平成21年3月5日~平成26年10月27日	356	①356	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考	
クボタ	KDP-MZY	「MZ755」	MZY-50001～MZY-51196 平成21年3月10日～平成26年4月7日	1,086	①1,086	
		「MZ755-PC」				
	KDP-MZZ	「SMZ805」	MZZ-10001～MZZ-10769 平成22年3月3日～平成26年3月27日	717	①②717	
		「SMZ805-PC」				
		「SMZ875」	MZZ-30001～MZZ-30378 平成22年3月4日～平成26年3月27日	348	①②348	
		「SMZ875-PC」				
		「SMZ875-AT」				
		KDP-MZZ	「SMZ955」	MZZ-50001～MZZ-51954 平成22年3月2日～平成26年3月28日	1,777	①②1,777
			「SMZ955-PC」			
	「SMZ955-AT」					
	SB-MZD	「GV500」	MZD-10178～MZD-10193 平成21年2月9日～平成21年5月8日	5	①5	
		「GV550」	MZD-30195～MZD-30212 平成21年2月5日～平成21年5月13日	6	①6	
		「GV600」	MZD-50344～MZD-50379 平成21年1月6日～平成21年5月8日	12	①12	
	SB-MZF	「GV650」	MZF-11208～MZF-11380 平成21年2月5日～平成21年5月19日	22	①22	
	-	「GVK650」				
	SB-MZF	「GV700」	MZF-30096 平成21年2月4日	1	①1	
	SB-MZF	「GV750」	MZF-50628～MZF-50653 平成21年2月2日～平成21年5月13日	15	①15	
	-	「GVK750」				
	SB-MZG	「GV760」	MZG-10022～MZG-10718 平成19年6月25日～平成22年5月13日	58	①45 ②58	
		-				「GVK760」
	SB-MZG	「GV850」	MZG-30023～MZG-30344 平成19年6月26日～平成22年4月6日	34	①27 ②34	
	-	「GVK850」				
	SB-MZG	「GV950」	MZG-50027～MZG-51064 平成19年6月25日～平成22年5月24日	85	①60 ②85	
	-	「GVK950」				
	KDN-MZS	「GV505」	MZS-10009～MZS-10226 平成21年9月2日～平成26年10月6日	51	①51	
		「GV555」	MZS-30007～MZS-30469 平成21年7月2日～平成26年10月15日	62	①62	
		「GV605」	MZS-50012～MZS-50606 平成21年6月18日～平成26年10月14日	104	①104	
	KDN-MZX	「GV655」	MZX-10045～MZX-12965 平成21年7月6日～平成26年9月30日	227	①227	
		「GVK655」				
「GV705」		MZX-30004～MZX-30402 平成21年7月7日～平成26年10月21日	62	①62		
KDP-MZY	「GV755」	MZY-50010～MZY-51198 平成21年6月16日～平成26年4月7日	112	①112		
	「GVK755」					
KDP-MZZ	「GV805」	MZZ-10043～MZZ-10767 平成22年7月2日～平成26年3月27日	52	①②52		
	「GVK805」					
	「GV875」	MZZ-30024～MZZ-30277 平成22年9月1日～平成26年1月9日	30	①②30		
	「GVK875」					
	「GV955」	MZZ-50063～MZZ-51955 平成22年7月1日～平成26年3月27日	178	①②178		
「GVK955」						
SB-MZF	「T2500MZ」	MZF-11185～MZF-11393 平成21年1月8日～平成21年5月25日	33	①33		
KDN-MZX	「T2500MZ」	MZX-10006～MZX-13035 平成21年6月16日～平成26年10月24日	680	①680		
(計7型式)	(計61車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年3月5日～平成26年10月28日	(計11,539台)	(①10,658台 ②5,100台)		

[注意事項]

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。