

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42361
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 4年 6月 13日

リコール届出番号	外3418	リコール開始日	令和 4年 6月 13日
届出者の氏名又は名称	スカンビアジャパン株式会社 代表取締役 ミケル・リンネル 問い合わせ先： 03-6735-3535 www.scania.com/jp		
不具合の部位（部品名）	キャブ補助ヒーター配線		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	キャブ補助ヒーターの配線の取付位置が不適切なため、キャブ補助ヒーターブラケットと干渉し擦れるものがある。このため、最悪の場合、配線の損傷によりキャブ補助ヒーターが作動しなくなったり、ショートが発生したりする。またキャブ補助ヒーターの信号に悪影響を及ぼすことで、燃料供給ポンプの制御信号に悪影響を与え、イグニッションキーをオフにしても燃料供給ポンプが停止せずエンジンがまわりつづけ燃料が切れることでエンストに至る恐れがある。		
改善措置の内容	全車両、損傷状況を確認し、配線が干渉しないようヒーターホースに固定する。なお、損傷状況を確認の結果、表面的な軽度な擦れの場合はテープにより保護する。また被覆がはがれ銅線が露出している場合は配線を交換する。		
不 具 合 件 数	0件	事故の有無	なし
発 見 の 動 機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールおよび管理ディーラーより直接連絡する。 ・弊社インターネットホームページに掲載する。 ・自動車特定整備事業者：車両の管理ディーラー制度で全ての使用者の特定が可能のため機関誌に掲載しない。 		

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備 考
スカニア	2DG-A4X2ACG	スカニア (LPGRS	YS2R4X20005568633～YS2R4X20005573838 令和元年11月19日 ～ 令和2年1月16日	12	
	2DG-A4X2AEG	シリーズト ラック)	YS2R4X20005569917～YS2R4X20005579338 令和元年12月6日 ～ 令和2年3月11日	8	

	2KG-A4X2ACG		YS2R4X20005572796～YS2R4X20005578353 令和元年12月25日 ～ 令和2年3月25日	4	
	2KG-A4X2AEG		YS2R4X20005570006～YS2R4X20005572026 令和元年12月6日 ～ 令和元年12月25日	2	
	2KG-A4X2BEG		YS2S4X20005574453 令和2年1月16日	1	
	2PG-A4X2ACG		YS2R4X20005569832～YS2R4X20005573802 令和元年11月19日 ～ 令和2年1月16日	11	
	2PG-A4X2AEG		YS2R4X20005570693～YS2R4X20005574427 令和元年11月19日 ～ 令和2年1月16日	3	
	2PG-A4X2AFG		YS2R4X20005571108～YS2R4X20005580843 令和元年12月25日 ～ 令和2年3月25日	6	
	2PG-A4X2BEG		YS2R4X20005578177～YS2R4X20005578187 令和2年1月30日	2	
	不明		YS2P6X20005568473～YS2P6X20009263496 令和元年11月19日～令和2年3月11日	17	
			YS2R6X20005569680～YS2R6X20005580503 令和元年12月25日～令和2年3月25日	16	
			YS2R6X40005567904～YS2R6X40005580791 令和2年1月16日～令和2年3月25日	27	
			YS2R8X40005580837 令和2年3月25日	1	
			YS2S6X40005576651 令和2年1月30日	1	
	(計9型式+型式不明)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和元年11月19日～令和2年3月25日	(計111台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。