

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線42361  
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 4年 7月 22日

リコール届出番号	外3449	リコール開始日	部品が入荷次第開始	
届出者の氏名又は名称	スカンディアジャパン株式会社 代表取締役 ペール・ランディアン 問い合わせ先： 03-6735-3535 www.scania.com/jp			
不具合の部位（部品名）	サイレンサー			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンの動力により駆動されている圧縮空気用コンプレッサーの吸入側サイレンサー内部の整流プレートの強度が不足しているため、サイレンサー内の空気の流れによりプレートが振動し異音が発生する場合がある。このまま使用を続けた場合、最終的にこのプレートが破損し破片がコンプレッサー内部に吸入され、コンプレッサーが損傷し、走行不能になる恐れがある。			
改善措置の内容	全車両、サイレンサー内部にあるプレートを取り外す。 コンプレッサーが損傷している場合は新品に交換する。			
不具合件数	6件	事故の有無	なし	
発見の動機	本国からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールおよび管理ディーラーより直接連絡する。</li> <li>・弊社インターネットホームページに掲載する。</li> <li>・自動車特定整備事業者：車両の管理ディーラー制度で全ての使用者の特定が可能のため機関誌に掲載しない。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
スカニア	不明	スカニア (LPGRS	YS2R4X20005583711～YS2R4X20005595709 令和2年4月19日～令和2年12月8日	23	
		シリーズト ラック)	YS2R6X40002134310～YS2S6X40005576651 平成29年8月15日～令和3年3月2日	185	
	(型式不明)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成29年8月15日～令和3年3月2日	(計208台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。