

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年9月28日

リコール届出番号	外-3465	リコール開始日	準備が出来次第
届出者の氏名又は名称	ポルシェジャパン株式会社 代表取締役社長 フィリップ フォン・ヴィ ツツェンドルフ	製作国:ドイツ 製作者名:ドクター・イング・ハーツェー・エフ・ポルシェ・ アクティエンゲゼルシャフト 問合せ先:ポルシェジャパン(株) ポルシェカスタ マーケアセンター 電話:0120-846-911	
不具合の部位(部品名)	制動装置(ブレーキブースター警報)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキブースター警告装置において、インストルメントクラスタのプログラムが不適切なため、ブレーキブースターの故障時に警告灯が点灯せず、警告メッセージ確認後には誤った警告灯が点灯し、保安基準に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、インストルメントクラスタを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車 特定整備事業者 に周知させるための措置	＊ 使用者：ダイレクトメール等にて通知する。 ＊ 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ＊ 弊社HPに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の 台数	備考
ポルシェ	ZAA-J1MB	Taycan 4S	WP0ZZZY1ZMSA24071～WP0ZZZY1ZMSA33417 令和2年10月19日～令和4年1月6日	330	
	ZAA-J1MC	Taycan Turbo	WP0ZZZY1ZMSA55072～WP0ZZZY1ZMSA58773 令和2年10月19日～令和3年12月8日	104	
	ZAA-J1MD	Taycan Turbo S	WP0ZZZY1ZMSA55122～WP0ZZZY1ZMSA58845 令和2年10月19日～令和3年12月8日	114	
	ZAA-J1NA1	Taycan	WP0ZZZY1ZMSA01681～WP0ZZZY1ZNSA03941 令和3年5月10日～令和4年7月21日	187	
	ZAA-J1NA1C	Taycan	WP0ZZZY1ZMSA01653～WP0ZZZY1ZNSA03957 令和3年5月10日～令和4年7月21日	275	
	ZAA-J1NA2	Taycan 4	WP0ZZZY1ZMSA67124～WP0ZZZY1ZNSA65361 令和3年7月7日～令和4年7月21日	66	
	ZAA-J1NB	Taycan 4S	WP0ZZZY1ZMSA76445～WP0ZZZY1ZNSA70126 令和3年8月27日～令和4年6月15日	99	
	ZAA-J1NC	Taycan Turbo	WP0ZZZY1ZMSA85164～WP0ZZZY1ZNSA72886 令和3年8月27日～令和4年7月21日	41	
	ZAA-J1ND	Taycan Turbo S	WP0ZZZY1ZNSA50088～WP0ZZZY1ZNSA50995 令和3年12月01日～令和4年7月21日	26	
	ZAA-J1NE	Taycan GTS	WP0ZZZY1ZNSA57265～WP0ZZZY1ZNSA57404 令和4年3月18日～令和4年6月15日	92	
(計10型式)	(計6車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年10月19日～令和4年7月21日	(計1334台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。