

連絡先：自動車局 審査・コール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年10月13日

リコール届出番号	外 3482	リコール開始日	令和4年10月13日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 クリスチャン・ヴィードマン 問い合わせ先：BMWカスタマー・インタラクションセンター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位 (部品名)	警音器 (ホーン)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両前部のホーンステー取り付けボルトが不適切なため、走行中の振動によってボルトが緩み、当該ホーン付きステーが規定位置から外れるものがある。そのため、そのまま走行を続けると、最悪の場合、部品がフロントフォーク部に挟まり、ハンドルの舵角に影響をおよぼし転倒するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ホーンステー取付ボルトを対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・弊社インターネットホームページに掲載する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	-	「BMW CE 04」	WB10C5103N6F02976 ~ WB10C5103N6F95675 令和3年9月30日 ~ 令和4年5月19日	106台	
	(計 - 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年9月30日 ~ 令和4年5月19日	(計 106台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。