

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧

改善対策届出日：令和4年11月1日

改善対策届出番号	改-655	改善対策開始日	準備できしだい
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	原動機(点火コイル)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	エンジンの点火コイルにおいて、内部メモリの制御が不適切なため、エコストップの時間が極端に短いエコスタート時において作動せず、自動でエンジンを再始動できないおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、点火コイルを対策品に交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報、及び、市場からの報告による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	改善対策対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	CBA-166074	「メルセデスAMG GLE63S 4M」	WDC1660751B057883～WDC1660751B162005 平成30年2月13日～平成30年9月19日	4	左ハンドル
			WDC1660752B002883～WDC1660752B162592 平成29年10月18日～平成30年9月10日	8	右ハンドル
			WDC1660752A746035～WDC1660752A987008 平成28年7月25日～平成30年5月16日	51	
	-292375-	「メルセデスAMG GLE63S 4M C」	WDC2923751A033525～WDC2923751A143549 平成28年7月25日～令和元年6月3日	76	左ハンドル
		WDC2923751A140654～WDC2923751A145374 令和元年12月2日～令和元年12月2日	2		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	改善対策対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	ABA-463272	「メルセデスAMG G63」	WDB4632721X256794～WDB4632721X296380 平成28年8月1日～平成30年5月25日	476	左ハンドル
			WDB4632722X271504～WDB4632722X297484 平成29年3月21日～平成30年6月12日	160	右ハンドル
	CBA-166874	「メルセデスAMG GLS63 4M」	WDC1668751B002338～WDC1668751B240575 平成29年10月6日～令和元年6月3日	59	左ハンドル
			WDC1668751A746812～WDC1668751A997536 平成28年7月25日～平成29年10月10日	89	
	(計4型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成28年7月25日～令和元年12月2日	(計925台)	

【注意事項】改善対策対象車の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。