


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

メータユニット

速度計（メータユニット）において、制御プログラムが不適切なため、走行中に再起動するおそれがある。そのため、再起動中は運転者が速度等運転に必要な情報を確認できなくなる。

改善の内容

全車両、メータユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

注： は、修正部品を示す。

識別：改善済車両には、車台番号打刻位置付近に白色ペイントを塗布する。