

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年2月2日

リコール届出番号	5271	リコール開始日	令和5年2月3日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	後方等確認装置（パノラミックビューモニター用制御コンピュータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	パノラミックビューモニターにおいて、制御プログラムが不適切なため、カメラ映像が停止し、車両周辺が確認できないことがある。そのため、車両左側の視界が確保できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、パノラミックビューモニター用制御コンピュータのプログラムを対策仕様に修正する。		
不具合件数	5件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	6AA-MXPH10	「ヤリス」	MXPH10-2000002～MXPH10-2063756 令和元年12月11日～令和3年5月10日	11,723	高度駐車支援システム付き パノラミックビューモニター搭載車
	6AA-MXPH15		MXPH15-0001001～MXPH15-0011680 令和元年12月11日～令和3年5月10日	2,107	
	6AA-MXPJ10	「ヤリスコス」	MXPJ10-2000000～MXPJ10-2021719 令和2年7月15日～令和3年4月12日	4,628	
			MXPJ10-3000001～MXPJ10-3014168 令和2年10月9日～令和3年4月20日	2,835	
	6AA-MXPJ15		MXPJ15-2000000～MXPJ15-2005791 令和2年7月15日～令和3年4月12日	1,693	
			MXPJ15-3000015～MXPJ15-3005439 令和2年10月9日～令和3年4月21日	1,405	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年12月11日～令和3年5月10日	(計24,391台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。