

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp/>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日:令和5年2月24日

| | | | |
|--------------------------------|---|---------|-----------|
| 改善対策届出番号 | 659 | 改善対策開始日 | 令和5年2月24日 |
| 届出者の氏名又は名称 | ルノー・ジャポン株式会社 製作国：フランス共和国 代表取締役社長 小川隼平 製作者名：ルノー SA 問い合わせ先：ルノー・コール 電話：0120-676-365 | | |
| 不具合の部位(部品名) | その他(フロントカメラ) | | |
| 不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 運転支援システムの構成部品であるフロントカメラにおいて、半導体の製造管理が不適切なため導通不良が発生し、カメラが作動停止することがある。そのため、運転支援システムが機能しなくなるおそれがある。 | | |
| 改善対策の内容 | 全車両、フロントカメラを対策品に交換する。 | | |
| 不具合件数 | 11件 | 事故の有無 | なし |
| 発見の動機 | 本国メーカーからの報告による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | 改善対策対象車両の車台番号の範囲及び製作期間 | 改善対策対象車の台数 | 備考 |
|-----|------------|--------|---|------------|----|
| ルノー | 7BA-BBM5P1 | メガース | VF1RFB000L0815321～VF1RFB00XM0824111 令和2年11月20日～令和3年4月29日 | 13 | |
| | 7BA-KBH5H | | VF1RFB002M0826757～VF1RFB009M0826741 令和3年4月26日～令和3年5月6日 | 2 | |
| | 3BA-BJAH5H | ルーテシア | VF1RJA000M0817841～VF1RJA00XM0827017 令和2年10月30日～令和3年5月11日 | 53 | |
| | 3BA-HJBH5H | キャプチャー | VF1RJB000L0816127～VF1RJB00XM0825645 令和2年11月28日～令和3年2月9日 | 74 | |
| | 7BA-HJBH5H | | VF1RJB000L0816113～VF1RJB00XL0818869 令和2年11月28日～令和2年12月1日 | 52 | |
| | (計5型式) | (計3車種) | (製作期間の全体の範囲) 令和2年10月30日～令和3年5月11日 | 計194台 | |

【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。