

令和5年2月27日
自動車局 審査・リコール課

いすゞA&S株式会社による自主改善の実施について

いすゞA&S株式会社から、後付け部品として販売されたアイドリングストップクーラーにおいて、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

記

自主改善開始日	令和5年2月28日（火）
不具合の内容	トラック用の後付け部品として販売しているアイドリングストップクーラーの電装基板ボックス内部品の構造が不適切なため、ボックス内が負圧となることがある。そのため、外部から水を吸い込み、基板上の電気回路が浸水することで腐食が発生し、短絡することで発火に至るおそれがある。
自主改善の内容	対象となる車両を点検し、基板ボックス内に水の浸入が考えられる場合は、基板ボックスを交換する。又、雨水の浸入が考えられない場合は、基板ボックスの蓋を呼吸機能付きのものに交換する。
不具合件数	1件
事故の有無	部分焼損1件
自動車利用者等に周知させるための措置	・利用者：ダイレクトメール、又は電話、直接訪問で通知する。 ・いすゞA&S株式会社ホームページへ自主改善情報を掲載する。

対象の製品名	品番	自主改善対象製品の出荷期間	自主改善対象数	備考
アイクルハイ： シツガイキ	1-8670-0217-1	令和3年6月14日～ 令和4年8月23日	451個	
	1-8670-0217-2	令和4年7月4日～ 令和4年9月24日	65個	
		合計	516個	

【問い合わせ先】

いすゞA&S株式会社 「アイクルハイ基盤ボックス点検」自主改善係

TEL：045-556-1019

受付時間：月～金 9：00～11：45、13：00～17：00（除く年末年始・GW・夏期休暇）

国土交通省自動車局審査・リコール課
リコール監理室 千葉・上久保
電話 03-5253-8111(代表)(内線42361)